

Kenteken	VBB23D
Merk Model	Volkswagen Caddy Maxi 1.4 TGI Ecofuel 81kW
Brandstofsoort	CNG
Datum deel1	31-07-19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
30-05-25	208.141	Hoofdkoppelings cilinder
16-04-25	206.364	Vervanging band
20-01-25	198.046	Bougie
20-01-25	198.046	Brandstoftoevoeging
20-01-25	198.046	Onderhoudsbeurt
20-01-25	198.046	Vervanging band
31-10-24	190.518	Insputcomputer
31-10-24	190.518	Remblokken achterzijde
17-09-24	185.718	Boordcomputer
22-08-24	183.121	Reparatie band(en)
31-07-24	0	Accu
29-07-24	180.782	APK
29-07-24	180.782	CNG gasdrukregelaar
29-07-24	180.782	Luchtfilter
29-07-24	180.782	Onderhoudsbeurt
29-07-24	180.782	Remblokken voorzijde
29-07-24	180.782	Remvloeistof
29-07-24	180.782	Vervanging band
27-05-24	174.136	Vervanging band
25-03-24	167.716	Onderhoudsbeurt
21-02-24	0	Koppelingset
21-02-24	165.340	Insputcomputer
21-02-24	165.340	Koppelingset
21-02-24	165.340	Vliegwielen
15-01-24	161.528	Vervanging band
21-08-23	151.667	Bougie
21-08-23	151.667	Onderhoudsbeurt
21-08-23	151.667	Remschijf + blokken achter
21-08-23	151.667	Remschijf + blokken voor
31-07-23	149.503	Reparatie band(en)
10-07-23	147.169	APK
10-07-23	147.169	Vervanging band
21-03-23	138.088	Brandstofleiding
21-03-23	138.088	Brandstoftank element
21-03-23	138.088	Insputcomputer
21-03-23	138.088	Sensor buitentemperatuur
13-03-23	137.218	Reparatie band(en)
06-02-23	133.324	Onderhoudsbeurt
16-01-23	131.027	Insputcomputer
16-01-23	131.027	LPG afstellen/ inleren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
24-10-22	122.276	Onderhoudsbeurt
24-10-22	122.276	Remblokken achterzijde
24-10-22	122.276	Remblokken voorzijde
24-10-22	122.276	Remvloeistof
24-10-22	122.276	Vervanging band
19-07-22	111.890	CNG gasdrukregelaar
04-07-22	110.919	APK
04-07-22	110.919	Centrale deurvergrendeling
04-07-22	110.919	Onderhoudsbeurt
22-06-22	110.361	Vervanging band
04-04-22	102.217	Inspuitcomputer
16-03-22	100.312	Bougie
28-02-22	99.150	Vervanging band
13-12-21	91.948	Luchtfilter
13-12-21	91.948	Onderhoudsbeurt
13-12-21	91.948	Remblokken achterzijde
13-12-21	91.948	Remblokken voorzijde
22-11-21	89.681	Reparatie band(en)
22-11-21	89.681	Vervanging band
06-09-21	81.167	Reparatie band(en)
19-07-21	75.664	Onderhoudsbeurt
01-03-21	60.924	Bougie
01-03-21	60.924	Onderhoudsbeurt
01-03-21	60.924	Remblokken achterzijde
01-03-21	60.924	Remblokken voorzijde
01-03-21	60.924	Reparatie band(en)
01-03-21	60.924	Vervanging band
14-12-20	53.879	Reparatie band(en)
14-09-20	45.192	Onderhoudsbeurt
25-06-20	35.839	Band(en)
24-04-20	29.835	Onderhoudsbeurt
24-04-20	29.835	Remblokken achterzijde
24-04-20	29.835	Remblokken voorzijde
10-01-20	18.013	Band(en)
10-01-20	18.013	Onderhoudsbeurt