

Inspection Protocol

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

FINANSIERING. FÖRSÄKRING. MOBILITET.

VW TRANSPORTER T30 2.0 TDI BMT

Vehicle information

License plate	OGU231	Inspected by	R.A.
Year model	2017	Date of inspection	2025-11-27
Manuf. year/month	2016-09	City	Falkenberg
First day in traffic	2016-10	Keys	2
Colour	Vit	Service book	Elektronisk servicebok
Mileage	158 130 km	Latest service	2023-05-04
Fuel	Diesel	Mileage at the latest service	92 600 km
Transmission	DSG Sekventiell	Summer tires	saknas
Engine effect	150 kW	Winter tires	alu-fälg odubbats 6/5/5/6

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Felsökning	varningslampa	Rasslande ljud misstänker svänghjulet	270 €
AC, Condenser	byte	Kyler ej tillräckligt	720 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 17"		650 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 17"		650 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 17"		650 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 17"		650 €
Other	Other	Glödnings lampan blinkar och felkoden visar partikelfilter där av lyser motorlampan	-
Exterior, Side mirror left	Komplett, byte	Knäckt sitter med tejp	550 €
Interiör	Worn steering wheel		-
Rear fender	Normalt slitage	Vb repa under 3 cm	-
Rear bumpers, 1 Damage	Lack/rikt	Djup reva/ spricka	520 €
Baklucka, 1 Damage	Lack/rikt	Bucklor	560 €
Tak, 1 Damage	Lack/rikt	B stolpe höger sida	730 €
Rear door	Spot repair	Höger skjutsdörr liten buckla under 3 cm	180 €
Recond, Cleaning	1 säte	Hf	60 €
Other	Other	Reg skylt inbuktning	10 €
Motorhuv , 1 skada	Lack/rikt		580 €
Windshield, Reparation	1-3 stone chips	Normalt slitage	-
Other	Other	Bilen är orklös samt tar lång tid innan den växlar	-
Other	Other	Bilen är trög startad kan bero på att glödlampan blinkar konstant	-
Other	Other	Ett visslande ljud när man stänger av bilen	-
Felsökning	varningslampa	Motorlampa	270 €

Total excl. VAT

7 050 €

Service occasions

Fordonet ska tvättas. 2000-mil, 2500-mil, 3500-mil, 5500-mil, 9000-mil,v

Images


[See all images in large format](#)

















Stämpelfält 5

ja/nej Har utförts:	ja/nej Byte av:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Oljebytestservice	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bromsvätska
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> med motoroljebyte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselbränslefilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> med utvidgad inspektionsomfattning	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DSG : växellådolja
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife-motorolja har använts	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkoppling: olja
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Karosskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luftfilterinsats
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Gassystemkontroll	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Filter flytande gas
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparationsrekommendation	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Friskluftfilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundönskemål (notera detta på uppdraget)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kuggrem
Service utförd den: 04/05 - 2023	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tändstift
Mätarställning: 92601	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fakturanummer: 378109	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Service utförd av:
Volkswagen Malmö
Volkswagen Transportbilar Service
 Kolingaton 1
 212 39 Malmö
 222 40510-A15
 Verkstadens stämpel

LongLife Mobilitetsgaranti:
Volkswagen Malmö
Volkswagen Transportbilar Service
 Kolingaton 1
 212 39 Malmö
 222 40510-A15
 Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Din nästa Service
 enligt serviceintervallindikeringen

eller
 Datum: _____
 eller
 Mätarställning: _____

Vilken service/vilket extraarbete ska utföras nästa gång?

 Datum: _____
 eller
 Mätarställning: _____

Dokumentation av karosskontroll

Bild 7 Gäller för alla bilar och karosformer.

Verkstaden markerar skadade delar på -> bild 7 med följande symboler:
 repa bula/buckla läckskador stenskött

Fel hittade?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nej: <input type="checkbox"/>
Beskrivning av felet:		

Verkstadens stämpel

Volkswagen Service | 13



