



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000905350-IT867	Numero di contratto:	781834
Targa:	GS472VD		

Dati del veicolo

Volkswagen Crafter; Cargo van; Diesel; Manual;

Numero di telaio:	WV1ZZZSY2R9014890	Chilometraggio Rivelato:	32720 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	11.01.2024 /	Data e luogo Perizia:	18.03.2026 FIRENZE
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Finta pelle / tessuto
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) porta posteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 2.) paraurti posteriore | Rotto
- 3.) portello posteriore | Ammacature/rigonfiamenti
- 4.) parete laterale - posteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 5.) fanale posteriore destra | Rotto

commento/riferimento:

riferimento: No tappetini , mancante kit sicurezza

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folios complementare



folgio complementare



1. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



1. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



1. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



2. paraurti posteriore
Rotto



2. paraurti posteriore
Rotto



2. paraurti posteriore
Rotto



3. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti




3. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



3. portello posteriore
Ammaccature/rigonfiamenti



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. fanale posteriore destra
Rotto



5. fanale posteriore destra
Rotto



5. fanale posteriore destra
Rotto