

Inspection Protocol



VW MULTIVAN 2.0 TDI 4MOTION

Vehicle information

License plate	TKZ113	Inspected by	P.S.
Year model	2017	Date of inspection	2025-03-12
Manuf. year/month	2016-11	City	Karlstad
First day in traffic	2016-12	Keys	3
Colour	Silver	Service book	Ja
Mileage	176 600 km	Latest service	2023-10-10
Fuel	Diesel	Mileage at the latest service	153 680 km
Transmission	DSG Sekventiell	Summer tires	18" alu-fälg 5/4/5/4
Engine effect	150 kW	Winter tires	alu-fälg dubbat 8/8/8/8

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Other, Other	Rust	Vänster bak	-
Kaross	Bläster och stenskott - A		-
Kaross	Mindre märke - A		-
Other, Other	Rust	Vänster framdörr	-
Door, Lef side mirror	Scratches below 30 mm		60 €
Bumper, Front	Chips, several	Flertal stenskott	60 €
Bumper, Front	Wide scratch		240 €
Bonnet	Pitted		270 €
Other, Other	Regskylt fram inbuktningar		10 €
Engine and Transmission, Motor	Other	Motorlampa, gul	-
Rims & Tires, Summer	Rim damage 4 wheel	Skrapmärken	440 €
Kaross	Mindre märke - A	Rost, stenskott, änster bak	-
Bumper, Rear	Wide scratch		240 €
Rims & Tires, Winter	Rim damage 4 wheel		440 €
Kaross	Bläster och stenskott - A	Höger framdörr, många små stenskott	-
Other, Other	Rust	Höger framdörr, rost	-
Sills, Right	Other	Rost	-
Door, Righ side mirror	Scratches 30-100 mm		80 €
Boot lid, Boot lid	Scratches 30-100 mm		80 €

Total excl. VAT	1 920 €
-----------------	---------

Service occasions

1344-MIL, 2737-MIL, 4173-MIL, 8151-MIL, 10123-MIL, 12180-MIL, 14009-MIL, 14923-MIL, 15368-MIL

Images

[See all images in large format](#)













Volkswagen Service | 1

Stämpelfält 3

Ja/nej Har utförts:	Ja/nej Bytte av:
☒ Oljebyttservice	☒ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bromsvätska
☒ med motoroljebyte	☒ Dieselbränslefilter
☒ med utvidgad inspektions omfattning	☒ DSG*, växellådaolja
☒ LongLife-motorolja har använts	☒ Haldexkoppling, olja
☒ Karoskontroll	☒ Luftfilterinsats
☒ Gassystemkontroll	☒ Filter flytande gas
☒ Reparationsrekommendation	☒ Friskluftsfilter
☒ Kundönskemål (notera detta på orderlaget)	☒ Kuggrem
Service utförd den: 20180917	☒ Tändstift
Mätarställning: 41359	☐
Fakturanummer:	☐
Service utförd av:	LongLife Mobilitetsgaranti:

Müller Bil Sverige AB
Volkswagen Transportbilar Service
Transformergatan 10
700 02 Vislanda
022 40089 - A09

Verkstadsens stämpel

Müller Bil Sverige AB
Volkswagen Transportbilar Service
Transformergatan 10
700 02 Vislanda
022 40089 - A09

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Din nästa Service

☒ enligt serviceintervallbeskrivningen

Vilken service/vilket extraarbete ska utföras nästa gång?

eller Datum: **20190117**

eller Mätarställning: **81739**

eller Datum: _____

eller Mätarställning: _____

Dokumentation av karoskontroll




Bild 3 - Gått för alla till och från formen.

Verkstadsen markerar skadade delar på - i bild 5 med följande symboler:

☒ repa ☐ byta/bucka ☐ lackskador ☒ A skadad

Felställe? Ja ☐ Nej ☐

Beskrivning av fel:

Verkstadsens stämpel

Serviceplan
Volkswagen Service 11

Stämpelfält 4

Ja/nej Har utförts:	Ja/nej Bytte av:
☒ Oljebyttservice	☒ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bromsvätska
☒ med motoroljebyte	☒ Dieselbränslefilter
☒ med utvidgad inspektions omfattning	☒ DSG*, växellådaolja
☒ LongLife-motorolja har använts	☒ Haldexkoppling, olja
☒ Karoskontroll	☒ Luftfilterinsats
☒ Gassystemkontroll	☒ Filter flytande gas
☒ Reparationsrekommendation	☒ Friskluftsfilter
☒ Kundönskemål (notera detta på orderlaget)	☒ Kuggrem
Service utförd den: 18/12-2019	☒ Tändstift
Mätarställning: 81516 km	☐
Fakturanummer: 751929	☐
Service utförd av:	LongLife Mobilitetsgaranti:

BONNY PALMSSON
BONNY PALMSSON SERVICE AB
021-143294

Verkstadsens stämpel

BONNY PALMSSON
BONNY PALMSSON SERVICE AB
021-143294

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Din nästa Service

☒ enligt serviceintervallbeskrivningen

Vilken service/vilket extraarbete ska utföras nästa gång?

eller Datum: **19/12-2020**

eller Mätarställning: **121516 km**

eller Datum: _____

eller Mätarställning: _____

Dokumentation av karoskontroll




Bild 4 - Gått för alla till och från formen.

Verkstadsen markerar skadade delar på - i bild 5 med följande symboler:

☒ repa ☐ byta/bucka ☐ lackskador ☒ A skadad

Felställe? Ja ☐ Nej ☐

Beskrivning av fel:

Verkstadsens stämpel

Serviceplan
Volkswagen Service 13

Stämpelfält 5	
Service utförd av: _____ Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar	Service utförd av: _____ Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar
☐ ☐ Gjyldigt service ☐ ☐ Inspektion ☐ ☐ med motorolyfte ☐ ☐ med ställning ☐ ☐ Inspektionsanläggning ☐ ☐ Långtids-motorolja har används ☐ ☐ Karosserkontroll ☐ ☐ Gipsmekanisk kontroll ☐ ☐ Reparationsrekommendation ☐ ☐ Kundtjänst (notera detta på uppdraget) Service utförd den: <u>2020-05-22</u> Mätarställning: <u>101236</u> Fakturanummer: _____ Service utförd av: <u>SA</u>	☐ ☐ AdBlue* ☐ ☐ Bromsvätska ☐ ☐ Dieselbränslefilter ☐ ☐ DSG** väskelådaolja ☐ ☐ Kaldstartspolning: oja ☐ ☐ Luftfilterrensats ☐ ☐ Filter flytande gas ☐ ☐ Friskluftfilter ☐ ☐ Kuggrem ☐ ☐ Tändstift ☐ ☐ _____ ☐ ☐ _____ Långtids Mobilitetsgaranti
Volkswagen Vi har bestämt oss för att VERKSTADEN VERKSTADEN	Stämpelfält 6 Service utförd av: _____ Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar
Din nästa Service ☐ enligt serviceintervallindikeringen eller Datum: _____ eller Mätarställning: _____	Vilken service/vårst extraarbete ska utföras nästa gång? Datum: _____ eller Mätarställning: _____

Stämpelfält 7

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 8

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 9

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 10

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 11

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 12

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 13

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 14

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 15

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 16

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 17

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 18

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 19

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 20

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 21

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 22

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 23

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 24

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 25

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 26

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 27

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 28

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 29

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 30

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 31

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 32

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 33

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 34

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 35

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 36

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 37

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 38

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 39

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 40

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 41

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 42

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 43

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 44

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 45

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

Stämpelfält 46

Service utförd av: _____



Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar


Stämpelfält 47

Service utförd av: _____

Stämpel från din Volkswagen återförsäljare för Transportbilar

[illegible]









Motorhuv Stenskott (blåstrad) 3 700 kr






Stötfångare Fram Skrap 3 300 kr







Kaross Mindre märke - A





Kaross Mindre märke - A Rost, stenskott, änster bak





Kaross Bläster och stenskott - A Höger framdörr, många små stenskott



Stötfångare Bak Skrap 3 300 kr



Fälgar & Däck Vinter Fälgskada 4 hjul 6 000 kr



Övrigt Övrigt Rost Höger framdörr, rost



Trösklar Höger Övrigt Rost



Dörr Höger backspegel Repor 3-10 cm 1 100 kr



Fälgar & Däck Sommar Fälgskada 4 hjul Skrapmärken 6 000 kr