



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:**

1001900179

**Besichtigt am:**

24.02.2025 12:56

**Berichts-Nr:**

8120743

**FIN:**

WV2ZZZ7HZPH085600



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

## » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Wohnmobil
Fahrzeugart:	Andere Wohnmobile
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Transporter California
HSN / TSN:	0603 / BTE
Erstzulassungsdatum:	14.06.2023
Laufleistung:	69.312 km
Farbe:	Candy-Weiß
Farbe Dach:	Dach Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeugglänge:	5.304 mm
Fahrzeughöhe:	1.990 mm
Fahrzeugbreite:	1.904 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.800 kg
Radstand:	3.000 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	3
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Palladium/Titanschwarz-Palladium/ Palladium
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

## » Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

## » Fahrzeugausstattung

"Edition"

1 Abfallbehälter für die Türablagen im Fahrerhaus

16"-Fahrwerk mit 16"-Bremsanlage

2 12-Volt-Steckdosen in der Armaturentafel

2 Funkklappschlüssel

2 Fußmatten, aus Gummi, in Titanschwarz

2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel

2 Zusatzbatterien, wartungsfrei (1 Zusatzbatterie mit Trennrelais)

230-Volt-Einspeisung mit Ladefunktion für Fahrzeubatterien und 230-Volt-Steckdose im Innenraum

2er-Camper Sitz-/Liegebank, verschieb- und umklappbar zu zwei Schlafplätzen, inder 3. Sitzreihe

3-Zonen Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit zusätzlichem Bedienteil im Fahrgastraum

4 Leichtmetallräder "Aracaju" 7J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4. Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.Y

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TD1/T19/T3C/T1N/T27/T1Q

7-Gang-Automatikgetriebe inklusive Freilauffunktion

8 Lautsprecher: 4 Hochtöner, 4 Tieftöner

Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe)

Abgasnorm Euro 6d ISC-FCM

Airbags für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Akustik-Dämmglasplakett im Fahrerhaus und abgedunkelte Doppelverglasung im Fahrgastraum

Akustik-Paket Extra

Altpreissteuerung Überführungskostenpauschale Inland

Armaturentafel Komfort (Unterteil in Palladium) mit Chromapplikationen und schwarz lackierten Blenden

Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus

Aufstelldach elektrohydraulisch, mit 3 Fenstern und einer Frontöffnung, Faltenbalg in Basalt Grey

Außenspiegel links, konkav

Außenspiegel rechts, konkav

Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugschlüssel

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe (bei Edition Modellen Außenspiegelgehäuse in Deep Black)

Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion

Automatische Distanzregelung ACC mit "follow to stop", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420 A (75 Ah)

Batterie/Generator

Bauteilesatz,-Deutschland

entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Befestigungsschienen auf dem Dach (Vorbereitung für verschiebbare Dachlastträger)

beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandsanzeige

Berganfahrassistent

Besondere Entdröhnmaßnahmen im Fahrerhaus und Fahrgastraum

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V und 230 V Steckdose am Fahrersitzgestell

Bettverlängerung mit Komfortschlafauflage (Beach: Bettverbreiterung inkl. 2 Staufächer)

Bodenbelag im Fahrgastraum in Holzoptik (beim California in der Geschränk-Optik)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

B-Säulen in glänzendem Schwarz abgesetzt

California Ocean

Camper

Campingtisch für Innen und Außen (in der Schiebetür) und 2 Klappstühle (in der Heckklappe)

Dachbett (ca. 2.000 x 1.200 mm) mit Federtellern & Matratze

Dachinnenverkleidung für Camper

Dämmglas im Fahrerhaus und dunkel eingefärbte Doppelverglasung (Privacy) im Fahrgastraum

Dekor-Einlagen "Bright Brushed Grey"

Deutschland

Digital Cockpit

Digital Cockpit und Müdigkeitserkennung

Digitaler Radioempfang (DAB+)

Drehstuhl rechts, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe (nicht höhenverstellbar)

Drehstromgenerator 180 A

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte, höhenverstellbar auf den äußeren Sitzen im Fahrerhaus, mit elektr. Gurtstraffer

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR, EDS, Berganfahrassistent, Bremsassistent

Fahrzeugklassen-Differenzierung -7EP-

Federung und Dämpfung, Standard

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Funktionssteuergerät 1, für Camper

Ganzjahresreifen 215/60 R17 C 109/107T 104H Super-Rollwiderstandsoptimiert

Geschränk im Dekor "Graphite Grey" mit Anschluss für Außendusche

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6

Haltegriff für Einstieg an der A-Säule, auf der Fahrer- und Beifahrerseite

Haltegriffe am Dachrahmen, klappbar und gedämpft



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

Handschuhfach mit Beleuchtung	Ohne besondere Karosseriemeßnahmen
Heckfenster mit Doppelverglasung, nicht beheizbar, und Heckscheiben-Wischwaschanlage	Ohne Chrom-Paket
Heckklappe mit Fensterausschnitt und Zuziehhilfe	Ohne C-Schienen
Heckklappenschließung ohne Entriegelungsfunktion von innen	Ohne Dachblinkleuchten
Hinterachsgetriebe Standard	Ohne Dachgepäcknetz und Stau-/Wertfach
Hinweisschilder ohne Ländergruppe	Ohne Erkennungsleuchten
Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus	Ohne Fondraumheizkanal/Lüftungskanal
Höhere Kraftstoff-Erstbefüllung (14 l)	Ohne Gardinen
Innenleuchtenkonzept Camper mit Beleuchtung im Aufstelldach, Heckklappe, und bei Coast/Ocean am Küchengeschränk	Ohne Glasschiebe-/Ausstelldach im Fahrerhaus
Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit	Ohne Kindersitz
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne mechanische Hinterachs-Differenzialsperre
Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether für Multivan/California in der 2. bis 4. Sitzreihe	Ohne modulare Sitzbefestigung
Komfortsitz links, mit Lendenwirbelstütze, in der 1. Sitzreihe (nicht drehbar)	Ohne Rundumkennleuchten
Kompressorkühlbox "Waeco" (ca. 42 l), * Klassifizierung nach DIN EN 62552	Ohne Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum (geschlossene Seitenwand)
Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen	Ohne Schmutzfänger
Kühlerschutzgitter mit zwei Chromleisten	Ohne Sitze in der 4. Sitzreihe
Kurzer Radstand	Ohne Sitze, in der 2. Sitzreihe
Ladekantenschutz (innen) in Kunststoff	Ohne Sonnenschutzrollo
Landesverkaufsprogramm Europa Mitte	Ohne Tachograf
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Trennwand
LED-Rückleuchten, dunkel eingefärbt	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Verzurrösen
Leichtmetallräder "Aracaju" 7 J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (beide manuell einstellbar)	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
Leuchtweitenregulierung, automatisch geregelt	Ohne zusätzliche Ablagen im Fahrerhaus
Licht & Sicht	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Parklenkassistent "Park Assist" mit ParkPilot im Front- und Heckbereich und Flankenschutz
Markise in Schwarz (Gehäuse und Schiene)	Radschrauben ohne Radsicherungen
Mobiltelefon-Schnittstelle	Raucherausführung: mit Zigarettenanzünder und Aschenbecher in der Armaturentafel
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen)	Regionscode "ECE" für Radio
Navigationsfunktion-/Vorbereitung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet"	Reifenkontrollanzeige (nach EU Typprüfung)
Navigationssystem "Discover Media" mit 20,3 cm (8 Zoll) Touch-Farbdisplay inklusive "Streaming und Internet"	Rückfahrkamera "Rear View" (statische Linien)
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht	Scharniere für Hecktüren-/klappe in Normalausführung
Nicht Heissland	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensor für die Frontscheibenwischer
Normalluftfilter	Schiebefenster mit Fliegengitter vorn und feststehendes Fenster hinten, im Lade-/Fahrgastraum, links
Notrufsystem eCall	Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum mit elektrischer Zuziehhilfe
Ohne "drive select"	Schriftzug "California" am Kotflügel und am Heck
	Seiten- und Curtainairbag für Fahrer und Beifahrer
	Seitenfenster vorn und hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

Seitenverkleidung für Camperwohnraum	Whiplash-Kopfstützen, vorn höhen-, hintenhöhen- und neigungsverstellbar (bei Kombi und Caravelle TL höhenverstellbar)
Seitenwindassistent	Wired & Wireless App-Connect
Serviceanzeige 40000 km oder 2 Jahre ( variabel )	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt, Lenksäule höhen- und längenverstellbar	Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg
Sicherheitsinnenspiegel, automatisch abblendend	Zulassung als Sonder-Kfz, Wohnmobil
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Circuit"	Zulassung mit bis zu 4 Sitzplätze
Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar	Zusätzliche Staubschutz-Dichtungen außen
Sondermodell "California 6.1 Ocean Edition"	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, sowie Airbag-Label auf der Beifahrersonnenblende	
Spezielle Camper-Einbauten	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist"	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung	
Standard-Klimazonen	
Standheizung für Fahrerhaus und Laderraum mit Funkfernbedienung und kraftstoffbetriebene Zusatzheizung	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Steuerung Camper Fertigung	
Stoßfänger in Wagenfarbe bei Serienlackierungen bzw. gemäß Farbbezeichnung bei Sonderlackierungen	
Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportmodus aktiviert	
Transportschutzmaßnahmen ohne Oberflächenschutzfolie	
Trittstufenbeleuchtung im Fahrgast-/Laderraum	
Trittstufenbeleuchtung mit Schriftzügen für Sondermodelle im Fahrgastrauum	
Türverkleidung lackiert	
Typprüfland Deutschland	
Typschild für M1-Pkw mit EG-Typgenehmigung, mit Gewichtsangabe, mit COC-Papieren	
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion (für automatische Distanzregelung ACC)	
Variante Grundausstattung	
Velour-Vlies-Bodenbelag im Fahrerhaus	
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste	
Verbundglas-Frontscheibe in Dämmglas	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vorbereitet für Online Dienste	
Vorbereitung für Anhängevorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung)	
Vorderachsgewicht Standard	
Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer- und Beifahrer-Sicherheitsgurt	
Wegfahrsperrre (elektronisch)	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 109 T	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 109 T	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 109 T	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 109 T	4,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Ersatzrad vorhanden:** Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Ersatz		Ganzjahresreifen	Stahl	235/55 R 17 103 H	8,0 mm

**Pannenbereifung zulässig:** Ja**Pannenbereifung verkehrssicher:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeuggbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WV2ZZZ7HZPH085600

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugsicht - diagonal vorne links



Fahrzeugsicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugsicht - diagonal hinten links



Fahrzeugsicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



Rad  
Achse 1 | links 1



Rad  
Achse 1 | rechts 1



Rad  
Achse 2 | links 1



Rad  
Achse 2 | rechts 1



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



3 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8120743  
vom: 02.04.2025

4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

