

Kenteken	2BAZ678
Merk Model	Volkswagen Touran Highline 2.0TDi 150pk/cv 5p DSG7
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	15/09/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/02/25	81.870	brandstof hoofdfilter	Vervangen
5/02/25	81.870	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
5/02/25	81.870	klein materiaal	
5/02/25	81.870	luchtfilter	Vervangen
5/02/25	81.870	remblokken achter	Vervangen
5/02/25	81.870	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
5/02/25	81.870	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
5/02/25	81.870	schuif/ -kanteldak	Repareren
5/02/25	81.870	waterafvoer open dak	Reinigen
15/10/24	75.106	banden	Uitvoeren
15/10/24	75.106	wiel balanceren	N.v.t.
21/02/24	0	Expertise kosten	Uitvoeren
11/01/24	54.676	klein materiaal	
11/01/24	54.676	luchtfilter interieur	Vervangen
11/01/24	54.676	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
11/01/24	54.676	remblokken vooraan	Vervangen
11/01/24	54.676	remvloeistof	Vervangen
11/01/24	54.676	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
11/01/24	54.676	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
26/06/23	42.062	controle niveaus	Uitvoeren
24/11/22	33.398	remmentest	Uitvoeren
7/11/22	33.287	bandherstelling	Repareren
8/08/22	27.627	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
8/08/22	27.627	instelling koplampen	Afstellen
8/08/22	27.627	klein materiaal	Uitvoeren
8/08/22	27.627	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
8/08/22	27.627	waterafvoer open dak	Reinigen
28/03/22	17.040	controle niveaus	Uitvoeren
28/03/22	17.040	klein materiaal	
28/03/22	17.040	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
28/03/22	17.040	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
23/12/21	6.389	controle niveaus	Uitvoeren
5/11/21	1.566	banden	Uitvoeren
5/11/21	1.566	wiel balanceren	N.v.t.