



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



WVGZZ5N0RM041106

Angaben zum Fahrzeug

Inventarnummer 8XA8340

Typ/Modell	Tiguan II Allspace Life 2.0 TDI		
Erstzulassung	22.01.2024	Besichtigungszustand	i.O.
Außenfarbe	Atlantic Blue Metallic	Herkunft	
Kennzeichen		Inventarnummer	8XA8340
km-Stand (gelesen)	16989	km-Stand gesamt	16989
HSN/TSN	/	Motorart	Diesel
Anzahl Türen	4	Leistung	110
Typ	BJ230X	Nächste HU	01/27
Tauschaggregate			

Fahrzeugzustandsbericht

Optische Mängel

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Fahrzeug nicht verkehrssicher	--	--
Geruch im Innenraum	--	--
Stoßstange hinten	Lackschaden	13
Frontscheibe	beschädigt - ersetzen	42
Fzg.-Aufbereitung (mittel)	fällig	11

Bereifung

Montierte Räder

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen: vorne links	235/55R18	Continental	Allwetterreifen	4 mm
Reifen: vorne rechts	235/55R18	Continental	Allwetterreifen	4 mm
Reifen: hinten links	235/55R18	Continental	Allwetterreifen	5 mm
Reifen: hinten rechts	235/55R18	Continental	Allwetterreifen	5 mm



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Bemerkungen

%, AW montiert, Insektenhaftung, Waschkratzer; Warnweste: vorhanden; Laderaumabdeckung: vorhanden;
Fußmatten Textil: vorhanden; Navigations-interner Speicher vorhanden

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Motorraum / Frunk



Vorne rechts



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Frontscheibe



Unterboden



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Innenraum v.l.



Innenraum h.l.



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Hinten links



Dach



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Kofferraum (Laderaum)



Bordwerkzeug



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Unterboden



Innenraum h.r.



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Innenraum v.r.



lose Teile



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



FIN

Fotodokumentation



Reserverad/Pannenset



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Fzg.-Aufbereitung (mittel) - Übersicht - fällig




Fzg.-Aufbereitung (mittel) - fällig



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Fzg.-Aufbereitung (mittel) - fällig




Fzg.-Aufbereitung (mittel) - fällig



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Frontscheibe - Übersicht - beschädigt - ersetzen



Frontscheibe - beschädigt - ersetzen



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Felgendesign



Reserverad/Pannenset



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Tacho



Service



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8XA8340 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 04.02.2025 07:47

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Stoßstange hinten - Übersicht - Lackschaden



Stoßstange hinten - Lackschaden