


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WVGZZZ5NZ LM002409	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G3-61-HG	Model	Tiguan Allspace 1.5 TSI DSG Comfortline Business 5	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	24-10-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	107 605 km	Cylinderinhoud	1498	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	11-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Bridgestone 215/65/17 All seasons 7.0 mm			Bridgestone 215/65/17 All seasons 7.0 mm	
Bridgestone 215/65/17 All seasons 5.0 mm			Bridgestone 215/65/17 All seasons 5.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Portier

Positie

Linksvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

● ●

2



Onderdeel

Portier

Positie

Linksachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

● ●

3



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

● ● ● ● ●

4



Onderdeel

Scherm

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

● ● ●

5



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

● ● ●

6



Onderdeel

Motorkap

Positie

Voor

Type

Hagel

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

● ● ● ● ● ● ●