

Kenteken	1XBX626
Merk Model	Volkswagen Tiguan Allspace Comfortline 2.0TDi 150pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	12/11/19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/08/25	0	Marteralarm	Uitvoeren
22/07/25	112.537	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
22/07/25	112.537	batterij	Vervangen
22/07/25	112.537	klein materiaal	
22/07/25	112.537	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
22/07/25	112.537	luchtfILTER interieur	Vervangen
22/07/25	112.537	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
22/07/25	112.537	remschijven en blokken achter	Vervangen
22/07/25	112.537	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
22/07/25	112.537	remvloeistof	Vervangen
22/07/25	112.537	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
22/07/25	112.537	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
22/07/25	112.537	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
16/01/25	104.021	diagnose	Uitvoeren
16/01/25	104.021	klein materiaal	
16/01/25	104.021	verstuiver	Vervangen
21/11/24	100.505	lamp van mistlicht vooraan	Vervangen
17/10/24	98.284	banden	Uitvoeren
17/10/24	98.284	wiel balanceren	N.v.t.
14/06/24	91.727	batterij	Vervangen
14/06/24	91.727	brandstof hoofdfilter	Vervangen
14/06/24	91.727	klein materiaal	Uitvoeren
14/06/24	91.727	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
14/06/24	91.727	luchtfILTER	Vervangen
14/06/24	91.727	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
14/06/24	91.727	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
14/06/24	91.727	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
14/06/24	91.727	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
21/03/24	87.109	banden	Uitvoeren
21/03/24	87.109	wiel balanceren	N.v.t.
13/10/23	76.897	klein materiaal	Uitvoeren
13/10/23	76.897	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
13/10/23	76.897	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
13/10/23	76.897	remblokken vooraan	Vervangen
13/10/23	76.897	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
13/10/23	76.897	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
13/10/23	76.897	waterafvoer open dak	Reinigen
3/04/23	62.313	klein materiaal	Uitvoeren
3/04/23	62.313	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/04/23	62.313	luchtfILTER interieur	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/04/23	62.313	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
3/04/23	62.313	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/04/23	62.313	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
6/02/23	58.270	batterij	Vervangen
6/02/23	58.270	klein materiaal	Uitvoeren
20/10/22	52.390	banden	Uitvoeren
20/10/22	52.390	wiel balanceren	N.v.t.
27/09/22	51.100	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
27/09/22	51.100	batterij	Vervangen
27/09/22	51.100	klein materiaal	Uitvoeren
27/09/22	51.100	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
27/09/22	51.100	remvloeistof	Vervangen
17/09/21	30.260	batterij	Vervangen
17/09/21	30.260	instelling koplampen	Afstellen
17/09/21	30.260	klein materiaal	Uitvoeren
17/09/21	30.260	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
17/09/21	30.260	luchtfILTER interieur	Vervangen
17/09/21	30.260	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
17/09/21	30.260	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
17/09/21	30.260	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
17/09/21	30.260	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
17/09/21	30.260	schuif/ -kanteldak	Smeren
2/12/19	278	banden	Uitvoeren
2/12/19	278	wiel balanceren	N.v.t.