

Kenteken	1XJH555
Merk Model	Volkswagen Tiguan Allspace Platinum 2.0TDi 150pk/cv 5p DSG7
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	15/01/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/07/25	110.306	binnenverlichting	Vervangen
10/07/25	110.306	controle niveaus	Uitvoeren
10/07/25	110.306	klein materiaal	
10/07/25	110.306	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
29/11/24	97.308	gasveer	Vervangen
29/11/24	97.308	klein materiaal	
29/11/24	97.308	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
29/11/24	97.308	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
30/08/24	91.603	diagnose	Uitvoeren
30/08/24	91.603	ruitenwisser mechanisme	Afstellen
28/08/24	91.594	batterij	Vervangen
12/08/24	90.443	accu	Vervangen
12/08/24	90.443	brandstof hoofdfilter	Vervangen
12/08/24	90.443	klein materiaal	Uitvoeren
12/08/24	90.443	luchtfilter	Vervangen
12/08/24	90.443	remblokken achter	Vervangen
12/08/24	90.443	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
12/08/24	90.443	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
12/08/24	90.443	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
30/11/23	74.875	klein materiaal	
30/11/23	74.875	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
30/11/23	74.875	luchtfilter interieur	Vervangen
30/11/23	74.875	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
30/11/23	74.875	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
30/11/23	74.875	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
30/11/23	74.875	waterafvoer open dak	Reinigen
24/10/23	72.485	banden	Uitvoeren
24/10/23	72.485	wiel balanceren	N.v.t.
27/04/23	64.686	batterij	Vervangen
2/02/23	59.108	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
2/02/23	59.108	diagnose	Uitvoeren
2/02/23	59.108	klein materiaal	Uitvoeren
2/02/23	59.108	remvloeistof	Vervangen
2/02/23	59.108	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/02/23	59.108	stabilisatiestang vooraan	Vervangen
2/02/23	59.108	testrit	Uitvoeren
2/02/23	59.108	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
1/12/22	55.967	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
15/09/22	49.637	controle niveaus	Uitvoeren
15/09/22	49.637	olie bijvullen	Bijvullen/-laden

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
17/11/21	29.002	batterij	Vervangen
17/11/21	29.002	klein materiaal	Uitvoeren
17/11/21	29.002	luchtfILTER interieur	Vervangen
17/11/21	29.002	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
17/11/21	29.002	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
17/11/21	29.002	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
17/11/21	29.002	waterafvoer open dak	Reinigen
10/01/20	0	banden	Uitvoeren
10/01/20	0	wiel balanceren	Uitvoeren