



Volkswagen Tiguan Allspace '17: H182JR

N° Chassis:	WVGZZZ5NZLM075213	Version:	Tig.Allsp.TSI 110 Comfort.Bus.
1ière MEC:	20/02/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	185084	Puissance KW:	110
Type carrosserie:		Stationnement	np
Boîte:	MAN 6 VIT		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence plomb		
Nombre appuis-têtes	5		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
Radio CD		Accoudoir central AV
GPS		Cache bagages
Radio multimedia		

Pneu

	215/65/17/99 H			
Pneus d'hiver:	AVG	Michelin: 5,6 mm	AVD	Michelin: 5,9 mm
	ARG	Michelin: 6,7 mm	ARD	Michelin: 6 mm
Profondeur de pneu AVG				5.6
Profondeur de pneu AVD				5.9
Profondeur de pneu ARG				6.7
Profondeur de pneu ARD				6.0
Taille de pneu AVG				215/65 R 17 99 H
Taille de pneu AVD				215/65 R 17 99 H
Taille de pneu ARG				215/65 R 17 99 H
Taille de pneu ARD				215/65 R 17 99 H
Type de pneu AVG				Hiver
Type de pneu AVD				Hiver
Type de pneu ARG				Hiver
Type de pneu ARD				Hiver
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	0
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0

Jante alum. ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AVD, Griffes(s), E - Remplacer



Capot, Eclat(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Griffes(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Revêtement pare-chocs AR M, Griffes(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Garnit couvercle AR, Griffes(s), E - Remplacer



Pavillon, Eclat(s), LI - Réparer et peindre (complet)

