



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12027263
Berichtsnummer :	000000844509-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	HG-MH 812		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Tiguan Allspace .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WVGZZ5NZLM097541	Laufleistung abgelesen:	199247 km
Erstzulassung / Baujahr:	18.03.2020 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	28.05.2025 Neuseddin
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	060//3BZK	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	SD-Card
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 140 kW (190 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	Deep Black Perleffekt	Lackart:	Perleffekt
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	185950 / 17.02.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 4 mm
2. Achse - links / Zust.		215/65/R17/99 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		215/65/R17/99 4 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/50/R19/99 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/50/R19/99 4 mm
2. Achse - links / Zust.		235/50/R19/99 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/50/R19/99 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fahrassistenz-System Fußgängererkennung
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Paket
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Easy Open
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konkav, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Stop&Go-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Textilfussmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Audiosystem Composition Media (MP3-Wiedergabefunktion, Radio/CD-Player, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) und Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel silber lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Business-Paket
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
- Insassen-Schutzsystem proaktiv

<ul style="list-style-type: none"> • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze) • Kennzeichenbeleuchtung LED • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert) • Lendenwirbelstütze vorn • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung • Leuchtweitenregelung automatisch • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) • Nebelschlussleuchte • Notrufsystem • Radstand 2787 mm • Rußpartikelfilter • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht • SCR-System (AdBlue-Technologie) • Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar • Sitze vorn höhenverstellbar • Sitzlehne vorn rechts umklappbar • Spiegel-Paket • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Türgriffe außen Wagenfarbe • Verbandkasten und Warndreieck • Wegfahrsperrre (elektronisch) • Wärmeschutzverglasung grün getönt 	<ul style="list-style-type: none"> • Karosserie: 5-türig • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert • Knieairbag Fahrerseite • Kopfstützen hinten (3-fach) • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion • Leseleuchten vorn und hinten LED • LM-Felgen • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI • Multifunktionsanzeige Premium • Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht • Nichtraucher-Paket • Parkbremse elektrisch • Reifenkontroll-Anzeige • Rücksitz geteilt / klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Scheibenwischer mit Regensor • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer • Sitzbezug / Polsterung Stoff / Mikrovlies • Topkomfort-Sitze vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Türgriffe innen Chrom matt • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten • Winter-Paket • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
--	---

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Business-Paket Premium mit Navigation • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Offroad • Fahrassistenz-System Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera • LM-Felgen 7x19 (Victoria Falls, grau) |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion• Perleffekt-Lackierung• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | <ul style="list-style-type: none">• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)• Standheizung mit Standlüftung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen
	Bauteil Schaden
1.	Motorhaube Verschmutzt (leicht)
2.	Motorhaube Rost
3.	Stoßfänger Vorne Kratzer Ab 60mm
4.	Kotflügel Vorne - Links Verschmutzt (leicht)
5.	Außenspiegel Gehäuse - Kratzer Links
6.	Tür Vorne - Links 1 Delle
7.	Stoßfänger Hinten Kratzer Ab 60mm
8.	Heckklappe Kratzer
9.	Tür Hinten - Rechts 2 Dellen
	Karosserie innen
	Bauteil Schaden
10.	Sitz - Vorne - Links: Kissen Verschmutzt (leicht)
11.	Dachhimmel Verschmutzt (leicht)
12.	Türverkleidung Hinten - Rechts Gebrauchsspuren
13.	Türverkleidung Hinten - Links Gebrauchsspuren
	Sonstiges
	Bauteil Schaden
14.	Verkleidung Radhaus v.l. Kratzer
15.	Bodenbelag Kofferraum Verschmutzt (mittel)

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich




Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen




Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel




Bereifung



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Motorhaube
Verschmutzt (leicht)



2. Motorhaube
Rost




3. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



4. Kotflügel Vorne - Links
Verschmutzt (leicht)



5. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer



6. Tür Vorne - Links
1 Delle



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer Ab 60mm



8. Heckklappe
Kratzer



8. Heckklappe
Kratzer



9. Tür Hinten - Rechts
2 Dellen



9. Tür Hinten - Rechts
2 Dellen



10. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschmutzt (leicht)



11. Dachhimmel
Verschmutzt (leicht)



11. Dachhimmel
Verschmutzt (leicht)



12. Türverkleidung Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren



13. Türverkleidung Hinten - Links
Gebrauchsspuren



14. Verkleidung Radhaus v.l.
Kratzer



15. Bodenbelag Kofferraum
Verschmutzt (mittel)