



Volkswagen Tiguan-2016: GJ003CV

N° Chassis:	WVGZZZ5NZNW068986	Version:	VOLKSWAGEN Tiguan / 2020 / 5P / SUV 1.5 TSI 150 DSG7 LIFE BUSI
1ière MEC:	27/08/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	36390	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie:	Gris Foncé
Boîte:	Automatique	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées):	Aluminium
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	5		
Nombre appuis-têtes:	5		
Type de jantes (montées):	Aluminium		
Catégorie:	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Barres de toit noir	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

215/65/17/99 V				
Pneus d'été:	AVG	Hankook: 60%	AVD	Hankook: 70%
	ARG	Hankook: 20%	ARD	Hankook: 45%
Profondeur de pneu AVG				4.2
Profondeur de pneu AVD				3.8
Profondeur de pneu ARG				6.8
Profondeur de pneu ARD				5.3
Taille de pneu AVG				215/65 R 17 99 V
Taille de pneu AVD				215/65 R 17 99 V
Taille de pneu ARG				215/65 R 17 99 V
Taille de pneu ARD				215/65 R 17 99 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				260
Marque de pneu AVD				260
Marque de pneu ARG				260
Marque de pneu ARD				260

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Revêtement assise ARG, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Coffre / hayon, Mauvaise réparation, Peindre

