



Volkswagen Tiguan-2016: GG925NG

N° Chassis:	WVGZZZ5NZNW406170	Version:	VOLKSWAGEN Tiguan / 2020 / 5P / SUV 1.4 eHybrid 245 DSG6 R-Line Exclusive
1ère MEC:	24/05/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	50818	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Hybride rechargeable	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Toit ouvrant électrique	
Nbre clés télécommandes	2	Toit panoramique	
Type de climatisation	Clim. automatique	Cache bagages	
		Phares Xenon/LED/Laser	
		Barres de toit noir	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	Cuir

Degré d'usure

235/45/19/104 Y				
Pneus d'été:	AVG	Continental: 80%	AVD	Continental: 80%
	ARG	Continental: 65%	ARD	Continental: 65%
Profondeur de pneu AVG				3.0
Profondeur de pneu AVD				3.0
Profondeur de pneu ARG				4.0
Profondeur de pneu ARD				4.0
Taille de pneu AVG				235/45 R 19 104 Y
Taille de pneu AVD				235/45 R 19 104 Y
Taille de pneu ARG				235/45 R 19 104 Y
Taille de pneu ARD				235/45 R 19 104 Y
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Non
Nbr câble de recharge (normal)	1		
Nbr câble de recharge (recharge rapide)	1		

Capot, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Porte ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Compresseur, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

