

DEKRA Automobil GmbH
Wandalenweg 10, 20097 Hamburg


Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hamburg-Mitte
Wandalenweg 10
20097 Hamburg
Telefon 040-23603-700
Fax 040-234835
E-Mail
hamburg-mitte.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Stampnik
Tel. direkt 040 23603-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

HH UC184

FIN

WVGZZZA1ZLV053871

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.02.2025, telefonisch.

24.02.2025, durch Herrn Michael Stampnik bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle
Hamburg-Mitte, Wandalenweg 10, 20097 Hamburg

Bewertet auf
Betriff

24.02.2025
Leasing-Nr. 297050

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.663,00 EUR
-1.397,48 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.123,00 EUR
-943,70 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 175 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Fahrzeug in Teilbereichen nachlackiert!*

- *Erhöhte Lackstärken gemessen: Motorhaube bis 145µm, Kotflügel links bis 160µm, Tür hinten rechts bis 175µm, Stoßfänger hinten nachlackiert.*

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.01.2020	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	T-Roc 1.5 TSI ACT OPF	Aufbauart	Kombilimousine
	IQ.DRIVE		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZA1ZLV053871	HSN / TSN	0603 / CED
Schlüssel-Nr.	40526894	Km-Stand abgelesen	50312
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Deep black, Dach grau / Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Stoff / schwarz, petrol		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Bridgestone / Turanza T 001 AO	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Bridgestone / Turanza T 001 AO	S / O	6 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Bridgestone / Turanza T 001 AO	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Bridgestone / Turanza T 001 AO	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2024			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 860 S *	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 860 S *	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 860 S *	W / O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 860 S *	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Ambientebeleuchtung weiß, Anschlussgarantie, 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, max. Gesamtlauflistung 50 000 km, Automatische Distanzregelung ACC inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Automatische Distanzregelung ACC inkl. Notbremsassistent "Front Assist", Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Kontrastfarbe lackiert, Berganfahrassistent, Blind Spot-Sensor "Plus" mit Ausparkassistent, inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist", Bremsleuchte, dritte, Car-Net "Notruf-Service", Laufzeit 10 Jahre, Car-Net "Security & Service Plus", Laufzeit 1 Jahr, Dekoreinlagen für Sondermodell "IQ.DRIVE", Drehzahlmesser, Einstiegsleisten für Sondermodell "IQ.DRIVE", Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschk, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaanlage, Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Nichtraucher Ausführung, Ottopartikelfilter, Paket: Winterpaket, Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe, Pedale in Edelstahl gebürstet, Polster: Sitzbezüge für Sondermodell, Radio "Composition Media", Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Dublin" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose: 12-Volt-Steckdose an der Mittelkonsole hinten, Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3S2	Dachreling schwarz
PAT	Entfall Anschlussgarantie
PSF	Fahrwerk: Sportfahrwerk
9AK	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
	Lackierung: Perleffekt, abweichende Dachfarbe
WBB,YO	Paket: "Business"
Z	
WSP	Paket: Sitz-Komfort-Paket
PS1	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
QV3	Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
9VG	Radiozubehör: Soundsystem "beats"
9JD	Raucherausführung
KA1	Rückfahrkamera "Rear View"

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 19.11.2024 bei Kilometerstand 48.422

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Leichtmetallfelge vorne rechts (Sommerrad teilweise glanzgedreht), zerkratzt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 19, 20, 21)	773	anteilig	-498	-418,49
2. Leichtmetallfelge (Winterrad Zubehörfelge hinten links), zerkratzt mit Materialabtragungen, erneuern	145	voll	-145	-121,85
3. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau	745	anteilig	-480	-403,36
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.663		-1.123	-943,70

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Michael Stampnik

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift