

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/04/08

Plate Number **L7-92-BX**
 Make **VOLKSWAGEN**
 Model **T-Roc**
 Vehicle Description **1.5 TSI 110kW Style 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/09/29	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Velg en/of band Rechts achter bandschade 	<ul style="list-style-type: none"> Kwik-Fit Fleet, ,
2025/05/27	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Rechterzijde Deur RA gepark. auto tgp aan 	<ul style="list-style-type: none"> Keuze MLA niet repareren, ,
2024/11/29	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> aanr.voetg.fiets.trm 	
2022/11/05	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Rechterzijde Deur RV tegen obstakel ger. 	<ul style="list-style-type: none"> Schadenet Dampfen, ,
2026/03/24	208121 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Inspuitcomputer - Electrische storing - Controleren Mot man compute - Electrische storing - Controleren R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen Testrit - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Broekhuis Zwaag, , Broekhuis Zwaag, , Broekhuis Zwaag, , Broekhuis Zwaag, ,
2026/02/13	207926 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Batterij - versleten - Vervangen Diagn.Eind.Cont - NVT - Uitvoeren Paravan - Vervuild - Reinigen 	<ul style="list-style-type: none"> Broekhuis Zwaag, , Broekhuis Zwaag, , Broekhuis Zwaag, ,
2026/02/10	0 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Olie bijvullen - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Travelcard Nederland b.v., ,

2025/10/08	192677 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Vast OH Groot - NVT Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> LSP Autoservice De Jong, ,
2025/09/29	191152 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Bandvervanging - NVT Uitvoeren Correctie/credit - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Kwik-Fit Fleet, , LeasePlan Nederland N.V., ,
2025/07/07	0 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Koelvl/antivrie - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Travelcard Nederland b.v., ,
2025/06/23	0 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Olie bijvullen - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Travelcard Nederland b.v., ,
2025/03/05	166859 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Vast OH Groot - NVT Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT Uitvoeren Remblok. Achter - versleten - Vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch Car Service Van Straalen, , Bosch Car Service Van Straalen, , Bosch Car Service Van Straalen, , Bosch Car Service Van Straalen, ,
2024/10/06	0 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Olie bijvullen - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Travelcard Nederland b.v., ,
2024/09/04	141097 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch Car Service Van Straalen, , Bosch Car Service Van Straalen, ,

2024/06/29	0 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Koelvl/antivrie - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Travelcard Nederland b.v., ,
2024/06/25	132398 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Bandvervanging - NVT - Uitvoeren • Bougie - versleten • Vervangen Int luchtfilter - versleten • Vervangen Luchtfilter - versleten • Vervangen Ruitenw.blad A - versleten • Vervangen Ruitenw.blad V - versleten • Vervangen Vast OH Groot - NVT • Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch Car Service Van Straalen, , • Bosch Car Service Van Straalen, , • Bosch Car Service Van Straalen, , • Bosch Car Service Van Straalen, , • Bosch Car Service Van Straalen, , • Bosch Car Service Van Straalen, , • Bosch Car Service Van Straalen, ,
2024/01/15	108266 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • R.schijf+blok.V - versleten • Vervangen R.schijf+blok.A - versleten • Vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> • Broekhuis Zwaag, , • Broekhuis Zwaag, ,
2023/12/14	104386 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Diverse lampjes - Werkt niet • Vervangen Koelvl/antivrie - NVT • Bijvullen/-laden 	<ul style="list-style-type: none"> • Broekhuis Zwaag, , • Broekhuis Zwaag, ,
2023/11/10	98000 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Bandvervanging - NVT - Uitvoeren • Luchtfilter - versleten • Vervangen Remvloeistof - versleten 	<ul style="list-style-type: none"> • LSP Autoservice De Jong, , • LSP Autoservice De Jong, ,

			<ul style="list-style-type: none"> - Vervangen Vast OH Groot - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • LSP Autoservice De Jong, , • LSP Autoservice De Jong, ,
2023/09/27	93222 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> • Broekhuis Zwaag, ,
2023/02/28	65451 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Longlife Klein - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen 	<ul style="list-style-type: none"> • Broekhuis Zwaag, , • Broekhuis Zwaag, , • Broekhuis Zwaag, , • Broekhuis Zwaag, , • Broekhuis Zwaag, ,
2023/01/31	61716 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Bandvervanging - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Profile Zakelijk B.V., ,
2022/08/26	38745 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Vast OH Groot - NVT - Uitvoeren Motor Software - NVT - Updaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Broekhuis Zwaag, , • Broekhuis Zwaag, ,
2022/07/26	0 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Olie bijvullen - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Travelcard Nederland b.v., ,
2021/12/21	15006 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • Profile Zakelijk B.V., ,