



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV3116 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 07.02.2024 08:30

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



WVGZZA1ZPV541476

Angaben zum Fahrzeug

Inventarnummer 8UV3116

Typ/Modell	T-Roc Style 1.0 TSI		
Erstzulassung	26.10.2022	Besichtigungszustand	naß
Außenfarbe	Kings Red Metallic	Herkunft	
Kennzeichen		Inventarnummer	8UV3116
km-Stand (gelesen)	611	km-Stand gesamt	611
HSN/TSN	/	Motorart	Otto
Anzahl Türen	4	Leistung	81
Typ	D114CX	Nächste HU	10/25
Tauschaggregate			

Fahrzeugzustandsbericht

Optische Mängel

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Geruch im Innenraum	--	--
Ölservice	fällig	25

Bereifung

Montierte Räder

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen: vorne links	215/55R17	Michelin	Allwetterreifen	7 mm
Reifen: vorne rechts	215/55R17	Michelin	Allwetterreifen	7 mm
Reifen: hinten links	215/55R17	Michelin	Allwetterreifen	7 mm
Reifen: hinten rechts	215/55R17	Michelin	Allwetterreifen	7 mm

Bemerkungen

%, AW montiert; Wagenheber: vorhanden; Warnweste: vorhanden; Laderaumabdeckung: vorhanden; Fußmatten Textil: vorhanden; Navigations-interner Speicher vorhanden

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV3116 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 07.02.2024 08:30

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Übersichtsfotos



Vorne links




Hinten rechts



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV3116 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 07.02.2024 08:30

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



FIN



Motorraum / Frunk



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV3116 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 07.02.2024 08:30

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Vorne rechts



Frontscheibe



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV3116 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 07.02.2024 08:30

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Innenraum v.l.



Innenraum h.l.



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV3116 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 07.02.2024 08:30

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Hinten links



Kofferraum (Laderaum)



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV3116 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 07.02.2024 08:30

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Bordwerkzeug



Innenraum h.r.



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV3116 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 07.02.2024 08:30

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Innenraum v.r.



lose Teile



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV3116 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 07.02.2024 08:30

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Dach



Unterboden



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV3116 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 07.02.2024 08:30

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Unterboden

Fotodokumentation



Tacho




Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV3116 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 07.02.2024 08:30

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Service



Ölservice - fällig



Besichtigungsort
Zwickau/Mosel
Sachverständigenbüro Lucic
DAT Schätzstelle

Protokoll Nr.: 8UV3116 / 01
Sachverständiger: ABA
Besichtigungsdatum: 07.02.2024 08:30

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Felgendesign



Reserverad/Pannenset