



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8UZ9728 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Besichtigungsdatum: 08.01.2025 12:55

Schmidt - Elsner - Espe



WVGZZC1XPY174056

Angaben zum Fahrzeug

Inventarnummer 8UZ9728

Typ/Modell	T-Cross Life 1.0 TSI		
Erstzulassung	23.11.2023	Besichtigungszustand	i.O.
Außenfarbe	Ivory Silver Metallic	Herkunft	
Kennzeichen		Inventarnummer	8UZ9728
km-Stand (gelesen)	8130	km-Stand gesamt	8130
HSN/TSN	/	Motorart	Otto
Anzahl Türen	4	Leistung	81
Typ	C113FX	Nächste HU	11/26
Tauschaggregate			

Fahrzeugzustandsbericht Gebrauchsspuren

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Lenkrad	Gebrauchsspur	--
Radlaufblende vorne links	Gebrauchsspur	--

Bereifung Montierte Räder

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen: vorne links	205/60R16	Hankook	Allwetterreifen	6 mm
Reifen: vorne rechts	205/60R16	Hankook	Allwetterreifen	6 mm
Reifen: hinten links	205/60R16	Hankook	Allwetterreifen	6 mm
Reifen: hinten rechts	205/60R16	Hankook	Allwetterreifen	6 mm

Bemerkungen

AW montiert; Waschkratzer; Warnweste: vorhanden; Laderaumabdeckung: vorhanden; Fußmatten Textil: vorhanden; Navigations-interner Speicher vorhanden

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8UZ9728 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 08.01.2025 12:55

Übersichtsfotos



Hinten rechts



Vorne links



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8UZ9728 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 08.01.2025 12:55



FIN



Hinten links



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8UZ9728 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 08.01.2025 12:55



Dach



Kofferraum (Laderaum)



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8UZ9728 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 08.01.2025 12:55



Bordwerkzeug



Innenraum h.l.



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8UZ9728 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH


Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 08.01.2025 12:55



Innenraum v.l.



lose Teile



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8UZ9728 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 08.01.2025 12:55



Motorraum / Frunk



Frontscheibe



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8UZ9728 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 08.01.2025 12:55



Vorne rechts



Innenraum v.r.



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8UZ9728 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 08.01.2025 12:55



Innenraum h.r.

Fotodokumentation



Felgendesign



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8UZ9728 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 08.01.2025 12:55



Radlaufblende vorne links - Gebrauchsspur



Reserverad/Pannenset



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8UZ9728 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 08.01.2025 12:55



Lenkrad - Gebrauchsspur



Tacho



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8UZ9728 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 08.01.2025 12:55



Service