



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09

Schmidt - Elsner - Espe



WVGZZCR7RD007900

Angaben zum Fahrzeug

Inventarnummer 8WD4939

Typ/Modell	Touareg III R-Line 3.0 TDI 4Motion		
Erstzulassung	21.11.2023	Besichtigungszustand	naß, verschmutzt, vereist
Außenfarbe	Meloe Blue Kristalleffekt	Herkunft	
Kennzeichen		Inventarnummer	8WD4939
km-Stand (gelesen)	39438	km-Stand gesamt	39438
HSN/TSN	/	Motorart	Diesel
Anzahl Türen	4	Leistung	210
Typ	RC857J	Nächste HU	11/26
Tauschaggregate			

Fahrzeugzustandsbericht

Optische Mängel

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Fahrzeug ringsum teilweise beschädigt	--	--
Raucher-Fahrzeug		6

Gebrauchsspuren

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Innenaustattung mit Gebrauchsspuren	Gebrauchsspur	--

Bereifung

Montierte Räder

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen: vorne links	285/45R20	Goodyear	M+S Reifen	6 mm
Reifen: vorne rechts	285/45R20	Goodyear	M+S Reifen	6 mm
Reifen: hinten links	285/45R20	Goodyear	M+S Reifen	6 mm
Reifen: hinten rechts	285/45R20	Goodyear	M+S Reifen	6 mm



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09

Bemerkungen

M+S montiert, *, Waschkratzer, Insektenanhafung; Fernbedienung für Standheizung: vorhanden;
Polster/Verkleidungen: Kratzer u. Druckstellen (GBS); Laderaum nutzungsbedingt beschädigt (GBS); 2. Radsatz wird
separat angeliefert; Warnweste: vorhanden; Laderaumabdeckung: vorhanden; Vorderwagen verstärkter Steinschlag
(GBS); Fußmatten Textil: vorhanden; Felgensicherungsschloss (Nuss): vorhanden; Navigations-interner Speicher
vorhanden
Gutachten erforderlich

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



FIN



Motorraum / Frunk



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



Frontscheibe



Vorne rechts



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



lose Teile



Innenraum v.r.



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



Innenraum h.r.



Hinter links



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



Dach



Kofferraum (Laderaum)



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



Bordwerkzeug



Innenraum h.l.



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



Innenraum v.l.





Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



Fotodokumentation



Felgendesign



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



Innenaustattung mit Gebrauchsspuren - Gebrauchsspur



Reserverad/Pannenset



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



Innenaustattung mit Gebrauchsspuren - Gebrauchsspur



Innenaustattung mit Gebrauchsspuren - Gebrauchsspur



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



Innenaustattung mit Gebrauchsspuren - Gebrauchsspur



Innenaustattung mit Gebrauchsspuren - Gebrauchsspur



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



Innenaustattung mit Gebrauchsspuren - Gebrauchsspur



Tacho



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



Service



Fahrzeug ringsum teilweise beschädigt -



Besichtigungsort
Salzgitter

Protokoll Nr.: 8WD4939 / 01

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: AK

Besichtigungsdatum: 17.02.2025 10:09



Innenaustattung mit Gebrauchsspuren - Gebrauchsspur



Innenaustattung mit Gebrauchsspuren - Gebrauchsspur
