



VOLKSWAGEN TOUAREG

| | |
|--------------------------|-------------------|
| VIN | WVGZZZCRZND001147 |
| Immatriculation | GC-171-HW |
| Kilométrage | 129 499 km |
| Première immatriculation | 12/10/2021 |
| Couleur carrosserie | Bleu Foncé |

DÉTAILS DE L'INSPECTION

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Date de l'inspection | 17/02/2025 09:43:32 | Lieu de l'inspection | ALD CHILLY |
|----------------------|---------------------|----------------------|------------|

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| VIN | WVGZZZCRZND001147 | Modèle | TOUAREG |
| Kilométrage | 129 499 km | Nbre sièges | 5 |
| Type de carrosserie | SUV | Transmission | 4x4 |
| Nbre portes | 5 | Couleur intérieur | Noir |
| Première immatriculation | 12/10/2021 | Couleur carrosserie | Bleu Foncé |
| Carburant | Hybride rechargeable | Catégorie | Vehicule particulier |
| Marque | VOLKSWAGEN | | |

DOCUMENTS ET CLÉS

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|-----|
| Nbre clés total | 1 | Certificat immatriculation (original) | Non |
| Nbre clés télécommandes | 1 | Certificat immatriculation (original) | N/A |

OPTIONS

| | | | | | |
|------------------------|-----|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Batterie fonctionnante | Oui | Kit réparation | Oui | Niveau carburant | 25 |
| Cache bagages | Oui | Moteur fonctionnant | Oui | Toit ouvrant électrique | Oui |
| Camera de recul | Oui | Nature de peinture | Metallisé | Véhicule roulant | Oui |
| Compresseur | Oui | Nbr cable de recharge (normal) | 1 | | |
| GPS | Oui | Nbr cable de recharge (recharge rapide) | 1 | | |

DOMMAGES EXTÉRIEURS




2 | PNEUS

| | |
|--------------------|-------------|
| Type | Sans dégâts |
| Mode de réparation | Acceptable |



3 | AILE ARG

| | |
|--------------------|-----------|
| Type | Griffe(s) |
| Mode de réparation | Lustrage |



4 | PARE-CHOCS AV

| | |
|--------------------|-----------|
| Type | Griffe(s) |
| Mode de réparation | Peindre |



5 | MOULURE DE PARE-CHOCS AVD

| | |
|--------------------|-----------|
| Type | Griffe(s) |
| Mode de réparation | Peindre |



6 | MOULURE DE PARE-CHOCS AVG

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



7 | SPOILER AV

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre




8 | GRILLE DE PARE-CHOCS AV M

Type

Cassé

Mode de réparation

E - Remplacer





9 | MOULURE D'AILE ARD

Type

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre




10 | COFFRE / HAYON

Type

Bosse(s)

Mode de réparation

Acceptable



11 | PARE-CHOCS AR

| | |
|--------------------|-----------|
| Type | Griffe(s) |
| Mode de réparation | Peindre |



12 | JUPE AR

| | |
|--------------------|-----------|
| Type | Griffe(s) |
| Mode de réparation | Peindre |

DOMMAGES INTÉRIEURS



1 | CLEF DE CONTACT TC (SANS INSERT)

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Type | Manque |
| Mode de réparation | Réparer/rempl. (montant forfaitaire) |

PHOTOS COMMERCIALES

