



## Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000902995-IT867	Numero di contratto:	777037
Targa:	GP876BA		

### Dati del veicolo

#### Volkswagen Taigo;Suv;Petrol;Manual;

Numero di telaio:	WVGZZZCSZPY070719	Chilometraggio Rivelato:	113726 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	18.05.2023 /	Data e luogo Perizia:	21.03.2026 Musestre
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Pastello monostrato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

### Valutazione dei danni



- 1.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 2.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 3.) fanale posteriore sinistra | Rotto

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio




Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. porta anteriore - destra  
Graffio/Rigature



2. Parafango anteriore - destro  
**Graffio/Rigature**



3. fanale posteriore sinistra  
**Rotto**