

Inspection Protocol

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
FINANSIERING. FÖRSÄKRING. MOBILITET.

VW ID.4 PRO PERFORMANCE, 204HK, 2021

Vehicle information

License plate	ZEJ20R	Inspected by	R.A.
Year model	2021	Date of inspection	2025-10-20
Manuf. year/month	2021-05	City	Falkenberg
First day in traffic	2021-05	Keys	1
Colour	Grå	Service book	Elektronisk servicebok
Mileage	131 540 km	Latest service	2023-06-19
Fuel	El (EV)	Mileage at the latest service	103 190 km
Transmission	Automat	Summer tires	saknas
Engine effect	150 kW	Winter tires	alu-fälg odubbbat 7/7/7/7

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Other	Other	Fukt mitten lampan bak	-
Front bumpers	Normalt slitage	Stenskott	-
Motorhuv	Normalt slitage	Stenskott	-
Windshield, Reparation	1-3 stone chips	Liten spricka samt flertal stenskott	90 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 20"		770 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 20"		770 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 20"		770 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 20"		770 €
Rear fender	Spot repair	Liten buckla hb	180 €
Service, Utebliven	Mer än 300 mil/över 3 mån		1 370 €
Missing	Nyckel inkl. kodning		300 €

Total excl. VAT	5 020 €
-----------------	---------

Service occasions

Fordonet ska tvättas

Images

[See all images in large format](#)

















Serviceprotokoll VW			
Ordernr 261371	Modellkod E213MN	Registreringsnr ZEJ20R	Registrering 2021-06-02
Chassinummer WVGZZZE2ZMP038423	MMB EBJA	Mätarställning 103190	Servicerådgivare
Modellkod ID.4 Pro Perfo 150/77 E1H	VMB UMF	Årsmodell 2021	Datum 19.06.2023
Inspektion			
Bilen invändigt	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Innerbelysning i innertaket, bagagerums- och handskfacksbelysning: Kontrollera funktionen	☒	☐	☐
Signalhorn: Kontrollera funktionen	☒	☐	☐
Laddkabel: Kontrollera att den finns och inte har synliga skador	☒	☐	☐
Högvoltsbatteriets laddningsstatus: Kontrollera, ladda vid behov (endast enligt kundens önskemål)	☒	☐	☐

















