



VOLKSWAGEN ID.4: L720ND

Chassisnummer:	WVGZZZE2ZMP046167	Versie:	77kWh Family Auto
1ste tenaamstelling:	30/06/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	152279	Kilowatt:	150
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Moonstone Grey unilak
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Uni
Transmissie:	Achter		
Brandstof:	Electrisch		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Dak panoramisch	
Elect. ramen V		Parkeersensoren V	
Elect. ramen A		Parkeersensoren A	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type trekhaak	Geen trekhaak
Type navigatiesysteem	Geen navigatiesysteem	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type stoelbekleding	Stoelbekleding kunstleder en alcantara		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						8,0
Bandenprofiel diepte V R						7,0
Bandenprofiel diepte A L						5,0
Bandenprofiel diepte A R						5,0
Bandenmaat V L					255/45 R 20 105 V	
Bandenmaat V R					255/45 R 20 105 V	
Bandenmaat A L					255/45 R 20 105 V	
Bandenmaat A R					255/45 R 20 105 V	
Type band V L						Winter
Type band V R						Winter
Type band A L						Winter
Type band A R						Winter
Bandenmerk V						264
Bandenmerk V R						264
Bandenmerk A L						264
Bandenmerk A R						264
Voorzijde	Links	255 / 45 / 20 / 105 / V /	8,0 mm	Pirelli	Winter	
	Rechts	255 / 45 / 20 / 105 / V /	7,0 mm	Pirelli	Winter	
Achterzijde	Links	255 / 45 / 20 / 105 / V /	5,0 mm	Pirelli	Winter	
	Rechts	255 / 45 / 20 / 105 / V /	5,0 mm	Pirelli	Winter	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0	
Aantal laadkabels (snelladen)	1	
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit ontbreekt	
Stoelbekleding zitting VL, Scheur, Vervangen		



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V R spoiler, Kras(sen), Vervangen



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Wielkuip bekleding V R, Kras(sen), Vervangen



Laadkabel EV (normaal), Ontbreekt, Vervangen

