

Testprotokoll

Begagnade bilar / inbytestest

Reg-nr: MJF 03M	Fabrikat/Typ: LD.4	Åresmodell år/mån: 2022/05	Mätarställning: 66464
Drivmedel: Bensin ☐ Diesel ☐ Hybrid ☒ El ☐ Gas ☐		Växellåda: ☒ Automat ☐ Manuell	Garantier:
Service utförd enl tillverkarens rekommendationer Ja ☐ Nej ☐			

Bilens kondition.

N = Normalt skick O = Osäker funktion/viss försämring jämfört med normalt F = Felaktig/kräver rep.

		Bedömning
1 STOMME	5 KAROSSERI	
☒ Sidobalk	☒ Dörr	☒
☒ Tvärbalk	☒ Skärm	☒
☒ Golv	☒ Vindruta	☒
☒ Hjulhus	☒ Bilbälte	☒
☒ Övrigt	☒ Lastutrymme	☒
	☒ Övrigt	☒
2 HJULSYSTEM	6 KOMMUNIKATION	
☒ Däck	☒ Vindrutetorkare	☒
☒ Stötdämpare	☒ Vindrutespolning	☒
☒ Hjullager	☒ Backspegel	☒
☒ Spindelled	☒ Strålkastare / Inst	☒
☒ Fjädrar	☒ Strålkastare / reng	☒
☒ Fjäderfäste	☒ Signalhorn	☒
☒ Övrigt	☒ Belysning	☒
3 DRIVSYSTEM	7 INSTRUMENT	
☒ Bränslesystem	☒ Hastighetsmätare	☒
☒ Avgassystem	☒ Övrigt	☒
☒ Kraftöverföring		
☒ Drivknutar	8 ÖVR.ANORDNING	
☒ Elförsörjning	☒ Kopplingsanordning	☒
☒ Batteri	☒ Släpvagnskontakt	☒
☒ Högvolt/Hybridsystem	☒ Övrigt	☒
4 BROMSSYSTEM	9 MILJÖKONTROLL	
☒ Färdbröms fram	☒ Avgasrening EGR-system	☒
☒ Färdbröms bak	☒ Avgasrening	☒
☒ Bromsrör	☒ Avgaser	☒
☒ Bromsslangar	☒ Diagnos	☒
☒ Parkeringsbroms		
☒ Övrigt		

A	Koppling	☒
B	Växellåda	☒
C	Slutväxel, drivaxel, drivknutar	☒
D	Värme, värmefläkt, ev.värmesiste	☒
E	Batteri	☒
F	Startmotor	☒
G	Generator	☒
H	Motor/Tändsystem/Missljud/Läckage	☒
I	Bränslesystem	☒
J	Kylsystem	☒
K	Klimatanläggning	☒
L	Lack, Kaross, interiör	☒
M	Däck, mönsterdjup/mm Sommar ☐ Vinter ☒	☒
	VF <u>6</u> HF <u>5</u> VB <u>5</u> HB <u>5</u> RES <u> </u>	☒
N	Övrigt	☒

Anmärkningar, övriga upplysningar, ange pos

Allmänt repig.

Signatur/Stämpel/Datum 12/3 - 25

SLUTKONTROLL OK DATUM: <u>12/3 - 25</u> TEKNIKER: <u>[Signature]</u>

Fortsättning nästa sida →