

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

TRADE SLOVAKIA

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BL176TL	VIN:	WVWZZZ3CZKE013953
Model vozidla:	Volkswagen Passat 8 (2014)	Provedení:	2.0
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Modrá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	4
Datum první registrace:	2018-09-14	Platnost tech. kont. do:	2026-08-26
Platnost měření emisí do:	2026-08-26	Stav tachometru:	191508 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 111 µm; LP blatník 112 µm; LP dveře 106 µm; LZ dveře 128 µm; LZ bok 181 µm; Z víko 128 µm; PZ bok 124 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 153 µm; PP blatník 113 µm; Střecha 118 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový senzor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Hankook	215/60 R 16	Zimní	6
Pneu PP	Hankook	215/60 R 16	Zimní	6
Pneu LZ	Hankook	215/60 R 16	Zimní	7
Pneu PZ	Hankook	215/60 R 16	Zimní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Michelin	215/60 R 16		8

Datum ukončení: 2025-07-05

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Přední nárazník
2	Víko motoru
3	Dveře přední pravé
4	Dveře zadní pravé
5	Bočnice zadní pravá
6	Spojler Z nárazníku
7	Kryt P zpětného zrcátka
8	Světlomet levý
9	Potah sedáku zadního levého sedadla

Poškozený díl

Druh poškození

Škrábance
Koroze
Škrábance
Deformace
Deformace
Škrábance
Prasklina
Škrábance

Opotřebení

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka: Nezistená

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

Opotřebované nebo poškozené

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Viko motoru - Koroze
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Bočnice zadní pravá - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



6 Spojler Z nárazníku - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7

Kryt P zpětného zrcátka - Prasklina

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Světlo met levý - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



9 Potah sedáku zadního levého sedadla - Opatřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka: