

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

TRADE SLOVAKIA

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BL074TS	VIN:	WVWZZZ3CZKE013957
Model vozidla:	Volkswagen Passat 8 (2014)	Provedení:	2.0
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Modrá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	4
Datum první registrace:	2018-09-14	Platnost tech. kont. do:	2026-06-03
Platnost měření emisí do:	2026-06-03	Stav tachometru:	162139 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 124 µm; LP blatník 117 µm; LP dveře 111 µm; LZ dveře 124 µm; LZ bok 124 µm; Z víko 112 µm; PZ bok 121 µm; PZ dveře 119 µm; PP dveře 107 µm; PP blatník 117 µm; Střeška 117 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	215/60 R 16	Letní	5
Pneu PP	Barum	215/60 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Barum	215/60 R 16	Letní	6
Pneu PZ	Barum	215/60 R 16	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Michelin	215/60 R 16		8

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhlídku bolo zapršané/mokré po umytí. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhlídky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle

Datum ukončení: 2025-08-02

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

Poškozený díl

Druh poškození

1	Přední nárazník	Škrábance
2	Víko motoru	Poškození od odletujícího kamení
3	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
4	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
5	Madlo kliky PZ dveří	Škrábance
6	Zadní nárazník	Škrábance
7	Střecha	Deformace

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka: Nezistené

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka: Nezistená

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

Opotřebované nebo poškozené

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor




Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Víko motoru - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



3 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Madlo kliky PP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



5 Madlo kliky PZ dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Střecha - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7