

Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links





Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel






Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



06.08.2020	06034	BRZ000416	2	1	115/5000	222
M1	AC		4773	4889	1832	-
WVWZZZ3CZLE134830			1467	3521	1760	-
VOLKSWAGEN, VW						
3C						
ACDGEEX0			0032	2260		2260
FD6FDDDD001PH4BLVR21AA			1110	1200		-
			1110	1200		-
PASSAT			69	3750		66
VOLKSWAGEN-VW			1600	750	5	-
Fz.z. Pers.bef. b. 8 Spl.			215/55 R17 94V			
Kombi Limousine						
715/2007*2018/1832AM						
EURO6-MITE:AM;PI/CI; M, N1 I						
Hybr. B/E ext.aufL						
0025	36AM	1395				
F.I/F.2:+60 U. 7.2/8.2:+75						
STEIG.+TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUSKOMBINATION:392KG+BIS 88 ST						
ETG.:4220*BET.WERKSEITIG MONTIERTER ANH: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.						
STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEN.3.AEND.VO.2.9.AUSN						
.VO.2.STVO*WW.ANH.LI.BGIG*BATTERIEKAPAZITAT 10.4KWH*DATUM ZU						
R.EMISSIONSKLASSE: 06.08.2020*						

Document Code: 473376000239  
Date: 19.02.2025

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)





Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug





Bild 15 : Frontscheibe Steinschlag



Bild 16 : Frontscheibe Steinschlag



Bild 17 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 18 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair





Bild 19 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 20 : Heckdeckel, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Heckdeckel, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair





Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 24 : Stoßstange hinten verformt



Bild 25 : Stoßstange hinten verformt



Bild 26 : Stoßstange hinten verformt





Bild 27 : Stoßstange hinten verformt



Bild 28 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt



Bild 29 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt



Bild 30 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts zerkratzt