

TESTPROTOKOLL - Personbil

Volkswagen PASSAT SPORTSCOMBI 1.4 TSI Plug in Hybrid FWD GTE PHEV (B) (218hk) BRUN

Mätarställning 8 714 mil	Antal brukare 1	Moms Ja	Fordonsskatt 360 kr	Kaross Kombi	Växellåda Automat	Direktimport Nej
Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2 El	Elektrisk läge Plug-in Laddhybrid	Motoreffekt 156 HK/ 115 kW	CO2	Miljöklass / Euroklassning Laddhybrid	
Modellår 2020	Fordonsslag PB	Färg på fordon: BRUN	Klädsel Halvskinn	Garanti		
Servicebok Digital, Full servicehistorik	Full servicehistorik Ja	Senaste service	Nästa service 410 mil/48 dagar Service behövs	Serviceavtal Nej	Kamrem Vet ej om/när bytt	
Senast besikt. 2025-04-29 7 817 mil	Nästa besiktning 2026-06-30	Nycklar 2	Fjärr p-värmare Levereras med	Låsmuttrar	Dragkrok	



Skick

Motor/Växellåda	
Service	
Elektrisk/hybrid	
Chassi	
Framvagn/bakvagn	
Kommunikation	
Lampor	
Lås/Fjärr	
Bromsar	
Styrsystem	
Däck & fälg	
Karosseri	
Extrautrustning	
Interiör	
Rekonditioneringsbehov	
Leasing	
Övrigt	
Checklistan ej fullt utförd	

Din Bil Skadekatalog Egna märken - Volkswagen-3

Anmärkningar

1B.1 Service

Snart dags för service

7.1 Vindruta

Stenskott i svarta fältet :: Byte av vindruta

7.4.1 Stötfångare fram

Skrapmärken :: Plastreparation och lackering (2+)

7.4.2 Stötfångare bak

Inlastningsrepor

7.4.4 Framdörr vänster

Buckla

7.4.6 Bakdörr vänster

repor/Dörruppslag

7.4.7 Framskärm höger

Grövre bucklor :: Rikt och lack (2+)

7.4.9 Bakskärm höger

Bucklor :: Rikt och lack (2+)

7.4.13 Motorhuv

Bläster

7.4.14 Baklucka

Flertalet repor :: Lack - enbart omlackering (2+)

7.4.19 Tröskel/insteg vänster bakdörr

Buckla/Repa

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

Personuppgifter (fordonets ägare, epost, telefonnummer samt innehavare av trafikförsäkring) lagras i InternalCars-systemet högst 6 månader såvida inte kontrakt om köp upprättas. :: 2025-11-27 16:08


Testprotokoll giltigt till och med 2026-03-27 eller 9 214 mil.

TESTPROTOKOLL - Personbil

Volkswagen PASSAT SPORTSCOMBI 1.4 TSI Plug in Hybrid FWD GTE PHEV (B) (218hk) BRUN

Anmärkningar

10.1 Övrigt
Service



Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 6mm, HF: 6mm

Sommardäck bak:
VB: 4mm, HB: 4mm

Vinterdäck fram:
VF: 6mm, HF: 6mm

Vinterdäck bak:
VB: 7mm, HB: 6mm




Däck

Vinterdäck(monterad)

Fälgtyp
17 tum Lättmetall
Däcktyp
Dubblade


Vänster



Sommardäck (medföljer)

Fälgtyp
17 tum Lättmetall
Däcktyp
Sommardäck

Vänster



Checklista




☐ Provkörning, en hastighet	☒ Chk kaross	☒ Chk inredning	☒ Chk underrede
☒ Chk hjul bromsar	☒ Chk motor	☒ Chk tillbehör	☐ Chk media AC etc
☒ Chk service	☐ Chk besiktning	☐ Chk aktioner	



10A.5 - Mätarställning

1B.2.1 - Bild servicebok



1B.1 - Service
Snart dags för service




7.1 - Vindruta
Stenskott i svarta fältet :: Byte av vindruta



7.4.1 - Stötfångare fram
Skrapmärken :: Plastreparation och lackering (2+)



7.4.1 - Stötfångare fram
Skrapmärken :: Plastreparation och lackering (2+)



7.4.1 - Stötfångare fram
Skrapmärken :: Plastreparation och lackering (2+)



7.4.1 - Stötfångare fram
Skrapmärken :: Plastreparation och lackering (2+)



7.4.2 - Stötfångare bak
Inlastningsrepor



7.4.4 - Framdörr vänster
Buckla



7.4.6 - Bakdörr vänster
repor/Dörruppslag



7.4.6 - Bakdörr vänster
repor/Dörruppslag



7.4.7 - Framskärm höger
Grövre bucklor :: Rikt och lack (2+)



7.4.9 - Bakskärm höger
Bucklor :: Rikt och lack (2+)



7.4.19 - Tröskel/insteg vänster bakdörr
Buckla/Repa




7.4.13 - Motorhuv
Bläster



7.4.14 - Baklucka
Flertalet repor :: Lack - enbart omlackering (2+)



7.4.14 - Baklucka
Flertalet repor :: Lack - enbart omlackering (2+)



10.1 - Övrigt

