



VOLKSWAGEN Passat

Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG

FIN	WVWZZZ3CZME043182
Kilometerstand	79.504 km
Erstzulassungsdatum	01.02.2021

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	15.09.2025 15:31:10	Inspektionsort	BCA Heidenheim
--------------------	---------------------	----------------	----------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZZ3CZME043182	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	79.504 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	01.02.2021	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VOLKSWAGEN	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Passat	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung abnehmbar	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Ja	Navigation	Ja
Doppelkabine	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Continental	215/60 R 16 96 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Continental	215/60 R 16 96 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	4,0 mm	Continental	215/60 R 16 96 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Continental	215/60 R 16 96 Y	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 96 H	Winter	Stahl	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 96 H	Winter	Stahl	-
-	-	4,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 96 H	Winter	Stahl	-
-	-	4,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 96 H	Winter	Stahl	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Windschutzscheibe

Riss	
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt
Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung < 1cm in Zone B	



3 | Motorhaube

Delle(n) und Kratzer	
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfänger vorne

Kratzer	
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Kotflügel vorne rechts

Kratzer	
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Kontrollleuchte Airbag

Typ	Keine/schlechte Funktion
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

935,71 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt

Fahrzeugbilder

