



VW Passat

PASSAT VARIANT

FIN	WVWZZZ3CZME048371
Kilometerstand	58.438 km
Erstzulassungsdatum	26.11.2020

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	09.09.2025 11:28:45	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Seddiner See
--------------------	----------------------------	----------------	--------------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZZ3CZME048371	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	58.438 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Dunkelgrau
Erstzulassungsdatum	26.11.2020	Fahrzeugfarbe	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VW	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Passat	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Ja	Navigation	Ja
Doppelkabine	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	7,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	7,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	7,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
-	-	8,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
-	-	8,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-


SCHÄDEN

Äußere Schäden



1 | Windschutzscheibe

Typ	Riss
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt
Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung > 1 cm in Zone B	





2 | Motorhaube

Typ	Steinschlag
Schweregrad	>30 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Heckklappe

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Dachholm links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Dach

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

2.665,72 €

KOMMENTARE

Allgemeiner Hinweis

WSS Austausch

Fahrzeugbilder

