

Expertise

Protokollnummer: 41175858
Auftrags-Nr / Referenz: 24992141
Besichtigungsdatum: 22.08.2025

Hersteller: Volkswagen

FIN: WVWZZZ3CZME065216

Modell: Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG 4Motion Business



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG 4Motion Business

Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZME065216
Laufleistung (abgelesen)	127.836 km
Erstzulassung	08.03.2021
Anzahl Halter	1
Leistung / Hubraum	147 kw / 1.968 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 7
Antriebsart	Allradantrieb
Fahrzeugart	PKW Kombi
Farbe / Farbcode	Reflexsilber Metallic(9F0)
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Stoff
Polsterfarbe	Schwarz-Grau

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	23.500 km
Letzte Wartung am / bei	07/2025 bei 121.316 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	FX486763
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	0603 / COP 00112		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.270 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/55 R17 94W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm
2)	215/55 R17 94W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/35 R17 94H	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm
2)	215/35 R17 94H	Winterreifen (mit Notlauf) auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag für Fahrer und Beifahrer
- Allradantrieb permanent
- App-Connect
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Becherhalter (2) vorn
- Bremsleuchte, dritte
- Dachhimmel in Mistralgrau
- Dieselpartikelfilter
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
- Getriebe: 7-Gang DSG
- ISOFIX-Halteösen
- Klimaanlage
- Kopfstützen (3) hinten
- Kopfstützen vorn
- LED-Rückleuchten
- Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
- Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
- Nichtraucherausführung
- Notruf-Service
- Paket: Licht-und-Sicht-Paket "Plus"
- Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
- Regensor
- Räder: 4 Leichtmetallräder "Istanbul" 7 J x 17
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt
- Sitze: Vordersitze höheneinstellbar
- Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten
- Textilfußmatten
- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

- Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
- Berganfahrrassistent
- Chromleisten an den Seitenfenstern
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
- Fahrlichtschaltung automatisch
- Fernentriegelung für Gepäckraumklappe
- Fußgängererkennung
- Gepäckraumboden aufstellbar
- Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion
- Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
- LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahllicht
- Leuchtweitenregulierung
- Müdigkeitserkennung
- Netztrennwand
- Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
- Polster: Stoff "Weave"
- Radio "Composition"
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
- Reifenkontrollanzeige (passive)
- Rückleuchten in LED-Technik
- Schalthebelknau in Leder
- Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
- Sitze: Lendenwirbelstützen vorn
- Start-Stopp-System
- Telefonschnittstelle
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Wegfahrsperre, elektronisch

Sonderausstattung

- App-Connect Wireless (Volkswagen bietet gleich drei Schnittstellen zur Anbindung von Smartphones mit zahlreichen Möglichkeiten: - Apple CarPlay - Android Auto von Google - MirrorLink)
- Lackierung: Metallic

- Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl (lässt dem Fahrer per Knopfdruck die Wahl zwischen einer komfortablen, sportlichen oder normalen Fahrwerksabstimmung - reagiert permanent auf unterschiedliche Fahrsituationen und berücksichtigt Brems-, Lenk- und Beschleunigungsvorgänge - Karosserie um ca. 10 mm tiefer gelegt)

- Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" (4x20 Watt Bedienungssoberfläche mit Annäherungssensorik Doppel-Tuner mit Phasen-Diversity Fahrzeug-Menü geschwindigkeit. Lautstärkeanpas. Karte 2D-Darstellung Klangregel. 3-fach TFT-Display mit Touchscr.-Bedien. Navi."Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" MP3 Radio Telefonkontakt-Adres.für Navi. Telefonschnit. 2 USB auch für iPod/iPhone Verkehrszeichenerk. "VW Media Control" We Connect Plus, 3Jahre, inkl. We Connect Zielführ. dynam.-RDS TMC-Tuner)
- Räder: 4 Leichtmetallräder "Soho" 7 J x 17 (in Anthrazit, Oberfläche glanzgedreht - AirStop-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A - Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz - Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau (nur für GTE))
- Paket: "Business Premium"-Paket inkl. Navigation (ab Business) (2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse hinten 230-V-Steckdose App-Connect inkl. Wireless, Apple CarPlay, Android Auto Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist" Air Care Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturreg., Allergen-Filter und Bedienung hinten Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch, Massagefunktion auf Fahrerseite Rückfahrkamera "Rear View" Scheibenwaschdüsen beheizt Telefonschnittst. Comfort, induktive Ladefunktion Vordersitze beheizbar)
- Räder: Entfall Tire Mobility Set
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion (Freisprecheinrichtung)

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 05.09.2024	1.691,11 €

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsystemen gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparatursspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bemerkungen

- Der 2.Radsatz gehört nicht zur Ausstattung und wurde nicht in der Bewertung berücksichtigt.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht ([Online Link](#))



Abbildung 10: Laderaum




Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Navigation



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Beschädigung 1: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 1: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

Wartungshistorie

(gemäß Auftraggeber Informationen)



Fahrgestellnummer: WVWZZZ3CZME065216

Hersteller / Modell: VOLKSWAGEN VW Passat Variant 2.0 TDI SCR DSG 4Motion Business

Datum	KM-Stand	Beschreibung
02.07.2025	121.316	Bremse Sonstiges; Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit ern; Bremsklötzte hinten; Bremsklötzte vorne; Bremsscheiben hinten; Bremsscheiben vorne; Getriebeöl ern/prüfen; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Ölwechsel - Hinterachse; Regelwartungsdienst; Reparatur Sonstiges; Wartung Sonstiges
17.01.2025	109.639	Getriebeöl ern/prüfen; Wartung Sonstiges
25.06.2024	91.457	Kraftstofffilter ern; Luftfiltereinsatz ern; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Systemtest/Eigendiagnose; Wartung Sonstiges; Wartung Sonstiges
05.03.2024	0	HU + AU
17.01.2024	80.079	Reparatur Sonstiges; Systemtest/Eigendiagnose
04.05.2023	60.396	Bremse Sonstiges; Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit ern; Bremsklötzte hinten; Bremsklötzte vorne; Bremsscheiben hinten; Bremsscheiben vorne; Getriebeöl ern/prüfen; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Ölwechsel - Hinterachse; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
09.05.2022	30.109	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges