

Order number: 1574230

Date: 23.09.2025 Reference:

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

BCA Autoauktionen GmbH


Floßhafenstraße 5
41460 Neuss

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Sale Report without values



Process

Vehicle owner	-
Your order dated	2025-09-18 placed by BCA Autoauktionen GmbH
Date of inspection	2025-09-22
Reference numbers	

Vehicle information / Technical data

Registration no.	HOM-HV 116	Vehicle ident. no.	WVWZZZ3CZME100247
Type of vehicle	Motor car - Estate	Color / finish	Gray / metallic
Manufacturer	VW	Next main inspection	02/2026
Type / sales designation	Passat Variant 1.4 TSI Plug-In Hybrid GTE	Kilometres read	207,214 km
Engine	Hybrid / petrol / electric	First registration date	2021-03-29
Displacement / kW	1,395 ccm / 115 KW	Emissions class	Euro 6
Gearbox / no. of gears	automatic / 6	Seats / doors	5 / 5
Axles / driven	2 / 1	No. of owners	1
Seat color / -type	grey / fabric	Type of drive	Front wheel drive

Vehicle information was supplemented by a FIN-related record query.

Fitted wheels:					
Position	Type of tyre	Type of rim	Manufacturer	Dimensions	Thread depth
front left	summer tyre	alloy wheel	Continental	215/55 R17 94V	3 mm
front right	summer tyre	alloy wheel	Continental	215/55 R17 94V	3 mm
rear right	summer tyre	alloy wheel	Continental	215/55 R17 94V	5 mm
rear left	summer tyre	alloy wheel	Continental	215/55 R17 94V	5 mm
Type of spare tyre: Tire Fit					

Accompanying wheels:					
Position	Type of tyre	Type of rim	Manufacturer	Dimension	Thread depth
Wheel 1	winter tyre	alloy wheel	Goodyear	225/55 R17 94H	4 mm
Wheel 2	winter tyre	alloy wheel	Goodyear	225/55 R17 94H	4 mm
Wheel 3	winter tyre	alloy wheel	Goodyear	225/55 R17 94H	7 mm
Wheel 4	winter tyre	alloy wheel	Goodyear	225/55 R17 94H	7 mm

Common / Condition	
✓ Vehicle is in running order (1)	✗ Underbody check conducted
✗ Vehicle is registered	✓ Main key included (no: 2)
✓ Battery is ready for operation	✗ Spare key included (no: 0)
✓ Service manual included	
✗ Test drive performed.	
service according to maintenance printout 2025-06-23 at km 200,821.	

Functionality / conspicuities	
✓ Engine starts independently	✓ Locking system functional
✓ Lighting system functional	⊖ Sunroof or convertible top functional
✓ Window regulator functional	✓ Entertainment (radio, navigation system) functional
✓ Instrument cluster and vehicle displays	

Vehicle condition	
✓ dirty	✓ wet
✗ ice	✗ snow

Vehicle location	
✗ Inadequate lighting conditions	✗ Light glare (outdoor viewing)
✗ Darkness	✗ Vehicle with limited access

Legende : ✓ Yes ✗ No ⊖ not verifiable ⊖ not included

(1) Vehicle can be moved with own power, no statement about the roadsafety

Repaired previous damage	The previous damage was professionally and correctly rectified	Declaration
None identified.		

Remarks

At the time of inspection no documentation on the number of owners were available.

The vehicle interior and exterior display signs of age and mileage commensurate with age.

At the time of inspection the vehicle was not in a clean condition. It may be that other faults exist that would only become apparent after the vehicle was cleaned.

Standard Equipment / Special Features

Optionen



Standard equipment

- | | |
|--|---|
| ✓ 3-point rear center seat belt | ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar |
| ✓ Antenna Diversity | ✓ Anti-lock braking system (ABS) |
| ✓ Acceleration skid control (ASR) | ✓ Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) |
| ✓ Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth) | ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| ✓ Volkswagen Media Control | ✓ Ausstattung GTE |
| ✓ Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion | ✓ Aspherical mirrors, left |
| ✓ Aspherical mirrors, right | ✓ Power side mirrors. adjustable and heatable |
| ✓ Exterior mirrors with auto dip, left | ✓ Outside temperature display |
| ✓ Indicator integrated in exterior mirrors | ✓ Brake Assist |
| ✓ Chrome strips on side windows | ✓ Roof rails |
| ✓ Anti-theft wheel (Wheel Locks) | ✓ Doppeltonhorn |
| ✓ Parking sensors front and rear | ✓ Einstiegsleuchten in den Türen LED |
| ✓ Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb) | ✓ Electron. Differential lock (EDS) |
| ✓ Electron. Stability Program (ESP) | ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch |
| ✓ Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm | ✓ Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) |
| ✓ Speed ??Begrenzeranlage | ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| ✓ Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung | ✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) |
| ✓ Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | ✓ Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| ✓ Electric windows front and rear | ✓ Remote Unlocking the tailgate |
| ✓ Frontscheibe Verbundglas getönt | ✓ Textile floor mats |
| ✓ Fußraumbelichtung vorn LED | ✓ Luggage load floor openable |
| ✓ Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | ✓ Luggage cover blind |
| ✓ Luggage compartment lighting | ✓ Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| ✓ Cupholders at the front with cover | ✓ Glove compartment with cooling function |
| ✓ Rear wiper | ✓ Hybrid 160 kW Plug-in (Motor 1,4 Ltr. - 115 kW TSI) |
| ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch | ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend |
| ✓ Interior mirror with auto dip | ✓ Insassen-Schutzsystem proaktiv |
| ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze) | ✓ Body: 5-door |
| ✓ LED license plate illumination | ✓ Keyless-Start |
| ✓ Child lock in passenger compartment | ✓ Air conditioning Climatronic 3 zones |
| ✓ Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter | ✓ Head airbag system, front and rear incl. Side airbags |
| ✓ Rear headrests (3-fold) | ✓ Ladekantenschutz (Kunststoff) |
| ✓ Lumbar support and backrest angle adjustment front left electr. adjustable | ✓ Seat back, front left electr. adjustable |
| ✓ Front left seat with extendable thigh support | ✓ Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| ✓ Steering column (steering wheel) mechan. adjustable height longitudinal adjustment | ✓ Leseleuchten vorn und hinten LED |
| ✓ LM rims | ✓ Rear center armrest |
| ✓ Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar | ✓ Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus |
| ✓ Mobile Online Dienste We Connect | ✓ Facelift |
| ✓ Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) | ✓ Non-smoking package |
| ✓ Notrufsystem | ✓ Otto-Partikelfilter (OPF) |
| ✓ Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion | ✓ Plug-in Hybrid |

Standard equipment

- | | |
|--|---|
| ✓ Radioempfang digital (DAB+) | ✓ Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung |
| ✓ Rear seat backrests folded down by remote | ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| ✓ Shift selector lever leather | ✓ Windscreen wiper with rain sensor |
| ✓ Controlled electronic power steering (Servotronic) | ✓ Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave | ✓ Seats, front height adjustable |
| ✓ Sitze: Komfortsitze vorn | ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar) |
| ✓ Start stop system | ✓ Steckdose 12V im Fond |
| ✓ Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | ✓ LED daytime running lights |
| ✓ Door handles exterior body color | ✓ Türschutzleisten unten verchromt |
| ✓ Verbandkasten und Warndreieck | ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten |
| ✓ Immobiliser (electronic) | ✓ Central |
| ✓ Central locking with remote control | |

Special features

- | | |
|---|---|
| ✓ Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound) | ✓ Business Premium Package with Navigation |
| ✓ Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist | ✓ Driving assistance system: Lane Assist (lane assist) |
| ✓ Heated windscreen washer jets | ✓ Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion |
| ✓ Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten | ✓ Rear control air conditioning |
| ✓ Heated front seats | ✓ Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion |
| ✓ Sitz vorn links mit Massagefunktion | ✓ 230V outlet |
| ✓ Rückfahrkamera (Rear View) | ✓ Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital) |
| ✓ Driver assistance package PLUS | ✓ Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist |
| ✓ Driving assistance system: lane change assistant (Side Assist) | ✓ Driving assistance system: Park Assist (Park Assist) |
| ✓ Fahrassistenz-System: Emergency Assist | ✓ Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist) |
| ✓ Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch | ✓ Headlamp leveling automatically |
| ✓ Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist) | ✓ Nebelschlussleuchten und Rückfahrleuchten beidseitig |
| ✓ Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch | ✓ Reifenkontroll- display |
| ✓ Boot lid tailgate electr. operated (open + close) | ✓ Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung |
| ✓ Ladekabel (Wechselstrom und Schukostecker) | ✓ Metallic paint |
| ✓ Seitenscheiben aus Verbundglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (65 %) | ✓ Glazing behind darkened (65%) |
| ✓ Heckscheibe Verbundglas | ✓ Front side windows noise-insulating |
| ✓ Voice control system | ✓ Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View |
| ✓ Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | |

Condition / damage

Front

engine hood, damaged (Image 31, Image 32)

front screen with rain sensor and frontcamera, chipping with cracking (Image 29, Image 30)

side right

fender front right, scratched (Image 37, Image 38)

rear

bumper rear panel -painted-, scratched (Image 33, Image 34)

tyre, rims, wheel caps

tyre repair set refill bottle, missing (Image 39)

other

vehicle inner, dirty (Image 35, Image 36)

Inspection conditions

During this inspection, an external visual inspection of the unassembled vehicle was carried out, taking into consideration the conditions found during the inspection. No warranty is given for the properties of areas of the vehicle that have not been inspected or are areas of the vehicle that have not been inspected or can only be inspected to a limited extent.

This document has an appendix with photo documentation with 41 photos.

Barton, Waldemar

Inspecting Engineer, 2025-09-23

Photo appendix



Picture 1



Picture 2

Photo appendix



Picture 3




Picture 4

Photo appendix



Picture 5




Picture 6

Photo appendix



Picture 7



Picture 8

Photo appendix



Picture 9

Photo appendix



Picture 10



Picture 11

Photo appendix




Picture 12



Picture 13

Photo appendix



Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3C2ME100247
Typbezeichnung	PASSAT Via 1.80TE P 115 TSD4F
Datum der Auslieferung	2021-04-01

Ölwechsel-Service	
Datum	2025-04-23
Laufleistung	200821 km
Auftragsnummer	2025004462
Durchgeführt von	Thönes Blaschkestraße 116 66440 Blieskastel Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilisierungsanfrage	Ja (bei Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2025-02-27
Laufleistung	182993 km
Auftragsnummer	2025001438
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeit Service ☒ Ölwechsel ☒ Staub- u. Pollenfilter ☒ Zündkerze ☒ Luftfilterwechsel
Durchgeführt von	Thönes Blaschkestraße 116 66440 Blieskastel Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilisierungsanfrage	Ja (bei Anzeige Service)

Picture 14




Picture 15

Photo appendix



Picture 16



Picture 17

Photo appendix



Picture 18 LED daytime running lights



Picture 19 2, Radsatz

Photo appendix



Picture 20 Sound System




Picture 21 Assistance systems I

Photo appendix



Picture 22 Assistance systems II



Picture 23 Assistance systems III

Photo appendix



Picture 24 Assistance systems IV



Picture 25 Electric seat adjustment

Photo appendix



Picture 26 Electric tailgate



Picture 27 Entry strips

Photo appendix



Picture 28 Parking sensors / rear view camera



Picture 29 front screen, with rain sensor and frontcamera, chipping with cracking

Photo appendix




Picture 30 front screen, with rain sensor and frontcamera, chipping with cracking



Picture 31 engine hood, damaged

Photo appendix



Picture 32 engine hood, damaged



Picture 33 bumper rear, panel -painted-, scratched

Photo appendix



Picture 34 bumper rear, panel -painted-, scratched



Picture 35 vehicle, inner, dirty

Photo appendix



Picture 36 vehicle, inner, dirty



Picture 37 fender front right, scratched

Photo appendix



Picture 38 fender front right, scratched



Picture 39 tyre repair set, refill bottle, missing

Photo appendix



Picture 40



Picture 41