



VW Passat

PASSAT VARIANT

FIN	WVWZZZ3CZME133868
Kilometerstand	126.916 km
Erstzulassungsdatum	30.06.2021

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	02.09.2025 17:17:34	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Seddiner See
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZZ3CZME133868	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	126.916 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Dunkelgrau
Erstzulassungsdatum	30.06.2021	Fahrzeugfarbe	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VW	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Passat	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Multifunktionslenkrad	Ja
Dachreling	Ja	Navigation	Ja
Doppelkabine	Nein	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen


Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	7,0 mm	Michelin	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium	-
-	-	7,0 mm	Michelin	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium	-
-	-	8,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
-	-	8,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-

Äußere Schäden



2 | Motorhaube


Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Windschutzscheibe

Typ	Riss
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung < 1 cm in Zone B



4 | Tür vorne links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Heckklappe

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Heckscheibe

Typ	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






9 | Karosserie

Typ	Hagelschaden
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1




64951510.pdf





Innenschäden



1 | Wartungsheft

Typ	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert	3.575,87 €
------------------------------	------------

KOMMENTARE

i Allgemeiner Hinweis

Service nachweis fehlt

Service nachweis fehlt , WSS Austausch

Service nachweis fehlt , WSS Reparatur

Service nachweis fehlt , WSS Reparatur , KVA Macadam

Fahrzeugbilder

