



## VW Passat

### PASSAT VARIANT

FIN	WVWZZZ3CZME137327
Kilometerstand	92.742 km
Erstzulassungsdatum	16.08.2021

## AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	20.08.2025 06:13:06	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Düren
--------------------	---------------------	----------------	-------------------------

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZZ3CZME137327	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	92.742 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	16.08.2021	Fahrzeugfarbe	Silber
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VW	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Passat	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

## DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

## GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	<b>0</b>	Multifunktionslenkrad	<b>Ja</b>
Art des Navigations-Datenträgers	<b>HD</b>	Navigation	<b>Ja</b>
Dachreling	<b>Ja</b>	Scheinwerfertyp	<b>Scheinwerfer Halogen</b>
Einparkhilfe hinten	<b>Ja</b>	Schiebedach elekt.	<b>Ja</b>
Einparkhilfe vorn	<b>Ja</b>	Sitzheizung vorne	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VL	<b>Ja</b>	Tempomat	<b>Ja</b>
Elektrisch verstellbare Sitze VR	<b>Ja</b>		

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	2,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	2,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	3,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	3,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 W	Sommer	Aluminium	-

### Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	4,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-

# **SCHÄDEN**

## Äußere Schäden



### 1 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 2 | Motorhaube

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




### 3 | Schwellerverkleidung links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 4 | Einstiegsschweller hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



### 5 | Einstiegsschweller hinten rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



Geschätzter reduzierter Wert

1.602,46 €

## KOMMENTARE

### **ⓘ Allgemeiner Hinweis**

Servicenachweis fehlt

# Fahrzeugbilder

