MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

VW Passat

PASSAT VARIANT

FIN	WVWZZZ3CZME138528
Kilometerstand	138.704 km
Erstzulassungsdatum	14.09.2021

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	27.08.2025 09:42:05
Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Bremen

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZZ3CZME138528
Kilometerstand	138.704 km
Fahrzeugart	Kombi
Anzahl Türen	5
Erstzulassungsdatum	14.09.2021
Kraftstoffart	Diesel
Marke	VW
Modell	Passat
Gesamtanzahl der Sitze	5
Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Schaltgetriebe
Gänge	7
Interieurfarbe	Grau
Fahrzeugfarbe	Grau
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Ja
Polsterart	Leder und Alcantara

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2
Euro-Aufkleber	Ja
Originalschlüssel	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein
Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	**0**
Art des Navigations-Datenträgers	**Nicht anwendbar**
Dachreling	**Ja**
Doppelkabine	**Nein**
Einparkhilfe hinten	**Ja**
Einparkhilfe vorn	**Ja**
Elektrisch verstellbare Sitze VL	**Nein**

Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	**Ja**
Multifunktionslenkrad	**Ja**
Navigation	**Ja**
Scheinwerfertyp	**Scheinwerfer LED**
Schiebedach elekt.	**Nein**
Sitzheizung vorne	**Ja**
Tempomat	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Dunlop	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Dunlop	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Dunlop	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Dunlop	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	4,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-
-	-	4,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Sommer	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden





2 | Windschutzscheibe

Typ	**Riss**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung in Zone A



3 | Stoßfänger vorne

Typ	**Kratzer**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






4 | Motorhaube

Typ	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





5 | Tür hinten links

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






6 | Seitenwand hinten links

Typ	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






7 | Stoßfänger hinten

Typ	**Kratzer**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





8 | Tür hinten rechts

Typ	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




9 | Tür vorne rechts

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Innenschäden

1 | Innenraum

Typ	**Deformiert**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert	**2.622,45 €**

KOMMENTARE

Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt WSS AUSTAUSCH

Fahrzeugbilder