

TESTPROTOKOLL - Personbil

DRG33F Volkswagen Passat Mörkgrå

 Mätarställning 12 723 mil Vid inbyte: 12 723 mil	 Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 3 709 kr	 Kaross Wagon	Växellåda Automatisk	Direktimport Nej
 Drivmedel 1 Diesel	Drivmedel 2	Elektrisk läge	Motoreffekt 200 HK/ 147 kW	CO2 156	Miljöklass / Euroklassning	
 Modellår 2022	Fordonsslag PB	Färg på fordon: Mörkgrå	Klädsel Halvskinn, svart grå	Garanti		
 Servicebok Ja	Full servicehistorik Ja	Senaste service 2024-09-20 11722 Service med oljebyte	Nästa service 643 dagar eller 2000 mil	Serviceavtal Nej	Kamrem Vet ej om/när bytt	
 Senast besikt. 2024-10-08	Nästa besiktning 2026-10-31	Nycklar 2	Fjärr p-värmare Levereras med	Låsmuttrar	Dragkrok Ja	



Skick		Anmärkningar	Kostnad
Motor/Växellåda	✓		
Service	✓	7.1 Vindruta :: Byte av vindruta	4960 kr (3 968 kr exkl moms)
Elektrisk/hybrid	✓	7.4.2 Stötfångare bak :: Plastreparation och lackering	2830 kr (2 264 kr exkl moms)
Chassi	✓	7.4.3 Framdörr höger :: Rikt och lack normalt slitage	0 kr
Framvagn/bakvagn	✓	7.4.4 Framdörr vänster :: Rikt och lack normalt slitage	0 kr
Kommunikation	✓	7.4.5 Bakdörr höger :: Rikt och lack	2368 kr (1 894 kr exkl moms)
Lampor	✓	7.4.10 Bakskärm vänster :: Rikt och lack	3028 kr (2 422 kr exkl moms)
Lås/Fjärr	✓	7.4.12 Tröskel/insteg vänster framdörr :: Tröskel repa normalt slitage	0 kr
Bromsar	✓	7.4.18 Tröskel/insteg höger bakdörr :: Rikt och lack normalt slitage	0 kr
Styrsystem	✓		
Däck & fälg	✓		
Karosseri	⚠		
Extrautrustning	✓		
Interiör	✓		
Rekonditioneringsbehov	✓		
Leasing	✓		
Övrigt	✓		
		Summa ex. moms: 1894 kr (Summa moms: 474 kr)	Summa ink. moms: 2368 kr

Kompletterande upplysningar
"Bil smutsig vid testtillfälle, kaross svårbedömd"

Helhetsbedömning

TESTPROTOKOLL - Personbil

DRG33F Volkswagen Passat Mörkgrå



Urustning

1M6 Dragkrok, elektriskt utfällbar, 2FT ratt, multifunktion, läderklädd, uppvärmbar med växlingspaddlar, 3CX Lastförskjutningsnät, 9S0 Digital Cockpit Pro, KA2 Backkamera, Rear Assist, PA5 Ambientebelysning med vitt LED, PDA Mode Select, körprofilsval, PER Bagagelucka, elmanövrerad samt elektrisk öppning av insynsskydd, PI8 Lättmetallfälgar 18 tum Liverpool, PKJ Klimatanläggning 'Climatronic', 3-zons, med temperaturreglering för baksätet samt USB-C uttag, PQR Travel Assist inklusive Emergency assist, PW9 Parkeringsvärmare, fjärrstyrd, med timerfunktion, PXC IQ.Light LED-strålkastare Matrix med Dynamic Light Assist, flytande blinkers och mörkröda baklyktor, RBD Navigation Discover Media, SG5 paketjustering 1, W02 R-line Exteriör, W15 NCAP paket (Fotgängarskydd, Lane Assist, knärockkudde förare, adaptiv farthållare (ACC), W64 Dragpaket, W67 Executive Business paket, WD4 Stölskyddslarm, YOS Förberedd för We Connect Plus onlinetjänster, 36 månader, (kostnadsfri aktivering krävs)

Sommardäck fram:
VF: 4mm, HF: 4mm

Sommardäck bak:
VB: 6mm, HB: 6mm

P-värmare:
Ja






Däck

Sommardäck

Fälgtyp
18 tum Lättmetall
Däcktyp

Vänster





10A.5 - Mätarställning

3.13.1 - Lås


6.7.10 - Däck förarsida fram

6.7.11 - Däck förarsida bak



6.7.12 - Däck passagerarsida fram


6.7.13 - Däck passagerarsida bak



7.1 - Vindruta
:: Byte av vindruta



7.4.2 - Stötfångare bak
:: Plastreparation och lackering



7.4.3 - Framdörr höger
:: Rikt och lack normalt slitage




7.4.3 - Framdörr höger
:: Rikt och lack normalt slitage




7.4.4 - Framdörr vänster
:: Rikt och lack normalt slitage



7.4.4 - Framdörr vänster
:: Rikt och lack normalt slitage



7.4.5 - Bakdörr höger
:: Rikt och lack



7.4.5 - Bakdörr höger
:: Rikt och lack



7.4.5 - Bakdörr höger
:: Rikt och lack



7.4.5 - Bakdörr höger
:: Rikt och lack



7.4.10 - Bakskärm vänster
:: Rikt och lack




7.4.10 - Bakskärm vänster
:: Rikt och lack



7.4.12 - Tröskel/insteg vänster framdörr
:: Tröskel repa normalt slitage



7.4.18 - Tröskel/insteg höger bakdörr
:: Rikt och lack normalt slitage



7.4.18 - Tröskel/insteg höger bakdörr
:: Rikt och lack normalt slitage