



VW Passat

PASSAT VARIANT

FIN	WVWZZZ3CZNE035924
Kilometerstand	51.503 km
Erstzulassungsdatum	11.03.2022

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	02.10.2025 10:57:28	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Bremen
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZZ3CZNE035924	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	51.503 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	7
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Grau
Erstzulassungsdatum	11.03.2022	Fahrzeugfarbe	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VW	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Passat	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0
Art des Navigations-Datenträgers	Nicht anwendbar
Dachreling	Ja
Doppelkabine	Nein
Einparkhilfe hinten	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein

Multifunktionslenkrad	Ja
Navigation	Ja
Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Schiebedach elekt.	Nein
Sitzheizung vorne	Ja
Tempomat	Ja
Wartungshistorie	31/07/2025,50600

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 99 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 99 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	4,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 99 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 99 V	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Stahl	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Stahl	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Stahl	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Stahl	-

Äußere Schäden



1 | Motorhaube

Typ	Steinschlag
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Windschutzscheibe

Typ	Riss
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung in Zone A

Geschätzter reduzierter Wert	582,52 €
------------------------------	----------

KOMMENTARE

i Allgemeiner Hinweis

Fahrzeugbilder

