

# Algehele staat: ★★★★★

## Inname rapport compact

Order nummer: 0000000857698-NL879  
 Inspectie locatie: Veluwezoom 4 , 1327 AG ALMERE  
 Inspectie datum: 15.08.2025  
 Kenteken: R-091-HK

### Technische staat

★★★★★ ★★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| Motor           | ✓ | Gebruikte staat |
| Versnellingsbak | ✓ | Gebruikte staat |
| Koppeling       | ✓ | Gebruikte staat |
| Remsysteem      | ✓ | Gebruikte staat |
| Uitlaatsysteem  | ✓ | Gebruikte staat |
| Olieverlies     | ✓ | Gebruikte staat |

### Toestand Exterieur

★★★★★ ★★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★

|             |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
| Carrosserie | ✓ | Gebruikte staat |
| Lakwerk     | ✓ | Gebruikte staat |
| Banden      | ✓ | Gebruikte staat |
| Velgen      | ✓ | Gebruikte staat |
| Beglazing   | ✓ | Gebruikte staat |

### Toestand Interieur

★★★★★ ★★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★

|                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| Hemelbekleding | ✓ | Goede conditie |
|----------------|---|----------------|

|                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| Stoelvulling   | ✓ | Goede conditie |
| Vloerbekleding | ✓ | Goede conditie |
| Stoelbekleding | ✓ | Goede conditie |

| Legenda sorteren |                                   |  |
|------------------|-----------------------------------|--|
| Notitie          | Beschrijving                      | Definitie  |
| ★★★★★            | Vlekkeloos                        | Geen mankementen, vervuilingen, beschadigingen of gebruikssporen qua uiterlijk en kwaliteit.   |
| ★★★★☆            | Goede conditie                    | Vrij van gebreken, maar met lichte gebruikssporen/vervuilingen, zoals bij normaal, normaal gebruik onvermijdelijk is.                  |
| ★★★☆☆            | Gebruikte staat                   | Met duidelijke gebruikssporen die opwerking/reiniging noodzakelijk maken.  |
| ★★☆☆☆            | Gebruikte staat                   | Bovengemiddelde gebruikssporen die intensieve voorbereiding/reiniging noodzakelijk maken.  |
| ★☆☆☆☆            | Staat die gerepareerd moet worden | Gebruikte staat met beschadigingen zoals brandgaten of vervuilingen die een intensieve, professionele bewerking en reparatie vereisen. |
| ☆☆☆☆☆            | Hernieuwbare staat                | Schade of vervuiling die vervanging noodzakelijk maakt.  |

| Algemeen examen             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Proefrit:</b>            | <b>Uitgevoerd beperkte</b><br>Op grond van de een korte test drive kan worden uitgevoerd bij een gematigde snelheid. Als onderdeel van de proefrit verdere tests werden uitgevoerd . De resultaten worden later in het rapport gedocumenteerd. |
| <b>verwijzing:</b>          |  |
| <b>Opmerking Road Safe:</b> |  |

| Overzicht van technisch onderzoek |         |   |                     |                    |
|-----------------------------------|---------|---|---------------------|--------------------|
| <b>Olieverlies:</b>               | in orde | ✓ |                     |                    |
| <b>Remsysteem:</b>                | in orde | ✓ | <b>Koppeling:</b>   | Niet beschikbaar / |
| <b>Draaiende motor:</b>           | in orde | ✓ | <b>Schokbreker:</b> | in orde ✓          |
| <b>Proefrit:</b>                  | In orde | ✓ | <b>Transmissie:</b> | in orde ✓          |
| <b>Dashboardoverzicht:</b>        | in orde | ✓ |                     |                    |

Bovenstaande testen worden uitgevoerd zonder demontage van onderdelen en/of plaatdelen. De van toepassing zijnde motorkap of fonteinkraan wordt van bovenaf geopend om diverse onderdelen te inspecteren. De geconstateerde gebreken zijn gebaseerd op de verkeersregels, de voertuigregelgeving en vanuit het oogpunt van milieu/veiligheid. Bij de beoordeling van het voertuig wordt rekening gehouden met de volgende punten; Leeftijd / kilometerstand / geconstateerde gebreken / algehele persoonlijke indruk van de keurmeester. De beoordeling van de testpunten is gebaseerd op de volgende criteria en volgorde: slecht / gemiddeld / voldoende / goed / nieuw. Er was een beperkte proefrit.