


KRA01A

Volkswagen Passat Variant GTE 1.4 TSI ACT OPF
DSG Sequential 218hp 2023 Svart



VIN: WWWZZZ3CZPE011334

Mätarställning 7 060 mil	Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	Kaross Wagon	Växellåda Automat	Direktimport Nej
Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2 El	Elektrisk läge Plug-in Laddhybrid	Motoreffekt 156 HK/ 115 kW	CO2	Miljöklass / Euroklassning Laddhybrid	
Modellår 2023	Fordonsslag PB	Färg på fordon: Svart	Klädsel	Garanti		
Servicebok Bristfällig historik	Full servicehistorik Nej	Senaste service 2023-06-30 14131	Nästa service 0000 Service behövs	Serviceavtal Nej	Kamrem	
Senast besikt. 2025-08-21 6 809 mil	Nästa besiktning 2027-08-31	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Ja	



Skick	Ziklo prislista 2025 - Medel	
Motor/Växellåda	Anmärkningar	Åtgärd
Service		Kundkostnad
Elektrisk/hybrid	1B.1 Service	Kostnad
Chassi	:: Service ej utförd enligt serviceplan	20000 kr
Framvagn/bakvagn	7.4.1 Stötfångare fram	8267 kr
Kommunikation	:: Lack hölje/stötfångare nederdel fram	
Lampor	7.4.2 Stötfångare bak	6608 kr
Lås/Fjärr	:: Lack hölje/stötfångare övredel bak	
Bromsar	7.4.9 Bakskärm höger	10385 kr
Styrsystem	:: Buckla skärm bak, kräver rikt av plåt och omlack 5*5 cm	
Däck & fälg	10.3.1 Övrigt	1 kr
Karosseri	Obs! Service protokoll för 2024-2025 saknas vid test.	
Extrautrustning		Summa ink. moms: 45261 kr
Interiör		
Rekonditioneringsbehov		
Leasing		
Övrigt		

Leasegivaren förbehåller sig rätten att i tillägg till de kostnader som är upptagna i detta protokoll fakturera leasetagaren för bland annat kostnad för försäkring, service samt självrisk avseende försäkringsskador.

KRA01AVolkswagen Passat Variant GTE 1.4 TSI ACT OPF
DSG Sequential 218hp 2023 Svart

VIN: WWZZZ3CZPE011334

Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder

Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 3mm, HF: 3mmSommardäck bak:
VB: 6mm, HB: 6mmVinterdäck fram:
VF: 6mm, HF: 6mmVinterdäck bak:
VB: 7mm, HB: 7mmLaddkabel, Typ2:
MedföljerLaddkabel, 230V/Schuko:
Medföljer

Däck


Sommardäck(monterad)

Fälgtyp
17 tum Lättmetall

Däcktyp

Sommardäck
215-55-17
23-23

Vänster




Vinterdäck (medföljer)


Fälgtyp
17 tum Lättmetall

Däcktyp

Odubbade
215-55-17

Vänster





6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram

6.7.15 - Vinterdäck passagerarsida fram

6.7.16 - Vinterdäck förarsida bak

6.7.17 - Vinterdäck passagerarsida bak



10A.5 - Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



3.13.1 - Lås



6.7.10 - Däck förarsida fram




6.7.11 - Däck förarsida bak



6.7.12 - Däck passagerarsida fram



6.7.13 - Däck passagerarsida bak



1B.1 - Service
:: Service ej utförd enligt serviceplan



7.4.1 - Stötfångare fram
:: Lack hålje/stötfångare nederdel fram



7.4.1 - Stötfångare fram
:: Lack hålje/stötfångare nederdel fram



7.4.2 - Stötfångare bak
:: Lack hålje/stötfångare övredel bak



7.4.2 - Stötfångare bak
:: Lack hålje/stötfångare övredel bak



7.4.9 - Bakskärm höger
:: Buckla skärm bak, kräver rikt av plåt och omlack 5*5 cm



7.4.9 - Bakskärm höger
:: Buckla skärm bak, kräver rikt av plåt och omlack 5*5 cm



7.4.9 - Bakskärm höger
:: Buckla skärm bak, kräver rikt av plåt och omlack 5*5 cm



10.3.1 - Övrigt
Obs! Service protokoll för 2024-2025 saknas vid test.