

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/08/26

Plate Number **SN-73-0H**
 Make **VOLKSWAGEN**
 Model **Arteon**
 Vehicle Description **2.0 TDI 110kW 7-DSG Elegance Business 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/07/21	0 KM	damage	Ruit voorruitbr,steenslag	Belron Glasservice, ,
2023/02/27	0 KM	damage	Ruit voorruitbr,steenslag	Belron Glasservice, ,
2022/06/07	0 KM	damage	Rechterzijde Deur RA (onb) tpy, geen WBF	Schadenet Beckers, ,
2020/07/13	0 KM	damage	Links voor Motorkap Diversen ruitbreuk, overig	WellColl Sittard B.V., ,
2020/02/26	0 KM	damage	Voorzijde Voorbumper (onb) tpy, geen WBF	WellColl Sittard B.V., ,
2019/07/08	0 KM	damage	Linkerzijde Spiegel L tgp verand. rijstrk	Vakgarage Het Centrum, ,
2018/06/04	0 KM	damage	Harsrepair ruitschade reparabel	Glassdrive Schadenet B.V., ,
2025/02/12	275504 KM	damage	Linkerzijde Portierruit LA part.df prive acces.	Schadenet Beckers, ,
2024/12/18	270469 KM	repair	- Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden Batterij - versleten - Vervangen Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen	- Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, ,

Page 2 / 8

			- Bijvullen/-laden Int luchtfilter - versleten - Vervangen Longlife Klein - NVT - Uitvoeren	• Vakgarage Het Centrum, , • Vakgarage Het Centrum, , • Vakgarage Het Centrum, ,
2023/11/07	224847 KM	repair	• Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	• Vakgarage Het Centrum, ,
2023/10/13	222003 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/08/04	214324 KM	repair	• Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden Ad-Blue zndr OH - NVT - Bijvullen/-laden Ruitenw.blad V - luidruchtig - Vervangen	• Vakgarage Het Centrum, , • Vakgarage Het Centrum, , • Vakgarage Het Centrum, ,
2023/05/31	203911 KM	repair	• Mot man compute - Electriche storing - Vervangen Batterij - versleten - Vervangen Gloeistift - Electriche storing - Vervangen	• Vakgarage Het Centrum, , • Vakgarage Het Centrum, , • Vakgarage Het Centrum, ,
2023/05/04	200720 KM	repair	• Distr. Riem - versleten - Vervangen Waterpomp - lek - Vervangen	• Vakgarage Het Centrum, , • Vakgarage Het Centrum, ,
2023/05/04	200706 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2023/04/19	199026 KM	repair	• Longlife Klein - NVT - Uitvoeren Ad-Blue zndr OH - NVT - Bijvullen/-laden Koelvl/antivrie - versleten - Vervangen	• Vakgarage Het Centrum, , • Vakgarage Het Centrum, , • Vakgarage Het Centrum, ,
2023/04/03	197151 KM	repair	• APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren AfvoerSchuifdak - NVT - Controleren	• Vakgarage Het Centrum, , • Vakgarage Het Centrum, ,

2023/02/01	189851 KM	repair	- Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren	- Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, ,
2023/01/20	187994 KM	repair	- Ad-Blue zndr OH - NVT - Bijvullen/-laden Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, ,
2022/10/31	179458 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/09/06	174222 KM	repair	- Radar/Camera - - Electrische storing - Repareren	Vakgarage Het Centrum, ,
2022/08/01	170301 KM	repair	- Longlife Klein - NVT - Uitvoeren Ad-Blue icm OH - NVT - Bijvullen/-laden Brst hoofdfilter - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, ,
2022/06/13	164165 KM	repair	- Mot man compute - - Electrische storing - Controleren	Vakgarage Het Centrum, ,
2022/05/12	159723 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/03/17	152814 KM	repair	- APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren Ad-Blue zndr OH - NVT - Bijvullen/-laden Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	- Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, ,
2021/12/15	144564 KM	repair	- Ad-Blue zndr OH - NVT - Bijvullen/-laden	Wealer Roermond, ,
2021/11/18	142184 KM	repair	- Longlife Klein - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten	Vakgarage Het Centrum, ,

			- Vervangen Velg LM - versleten - Vervangen	• Vakgarage Het Centrum, , • Vakgarage Het Centrum, ,
2021/10/29	139032 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/10/26	138989 KM	repair	• Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Vakgarage Het Centrum, , • Vakgarage Het Centrum, ,
2021/09/23	136071 KM	repair	• Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	• Vakgarage Het Centrum, ,
2021/07/20	129675 KM	repair	• Portiervanger - luidruchtig - Gangbaar maken	• Vakgarage Het Centrum, ,
2021/06/14	126607 KM	repair	• Ad-Blue zndr OH - NVT - Bijvullen/-laden	• Wealer Roermond, ,
2021/04/20	121095 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2021/04/07	121708 KM	repair	• APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren	• Vakgarage Het Centrum, ,
2021/01/15	112274 KM	repair	• Longlife Klein - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Bosch Car Service Sef Thijssen VOF, , • Bosch Car Service Sef Thijssen VOF, , • Bosch Car Service Sef Thijssen VOF, ,
2020/12/09	109589 KM	repair	• Ad-Blue zndr OH - NVT - Bijvullen/-laden Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	• Wealer Roermond, , • Wealer Roermond, , • Wealer Roermond, ,

			Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren	Wealer Roermond, ,
2020/09/17	100500 KM	repair	- Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen - ZOMR>WINTR Wiss - NVT - Uitvoeren	- Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , - Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2020/07/21	95603 KM	repair	- Ad-Blue zndr OH - NVT - Bijvullen/-laden Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren	- Wealer Roermond, , - Wealer Roermond, , - Wealer Roermond, ,
2020/06/18	92870 KM	repair	- Versnellingsbak - Werkt niet - Vervangen Mot man compute - - Electrische storing - Controleren	- Wealer Heerlen, , - Wealer Heerlen, ,
2020/03/26	86233 KM	repair	- Banden - NVT - Uitvoeren - WINTR>ZOMR Wiss - NVT - Uitvoeren	- Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , - Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2020/02/18	82986 KM	repair	- Longlife Klein - NVT - Uitvoeren Ad-Blue icm OH - NVT - Bijvullen/-laden Brst hoofdfilter - versleten - Vervangen - Luchtfilter - versleten - Vervangen - Remblokken Voor - versleten - Vervangen	- Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, ,
2020/01/24	79901 KM	repair	- Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	Vakgarage Het Centrum, ,
2019/11/11	71508 KM	repair	- Ad-Blue zndr OH - NVT - Bijvullen/-laden	Wealer Roermond, ,
2019/10/08	66691 KM	repair	- Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	Wealer Roermond, ,

2019/09/30	65618 KM	repair	- ZOMR>WINTR Wiss - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2019/07/09	55162 KM	repair	- Longlife Klein - NVT - Uitvoeren Ad-Blue icm OH - NVT - Bijvullen/-laden Int luchtfilter - versleten - Vervangen	- Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, ,
2019/04/01	42386 KM	repair	- WINTR>ZOMR Wiss - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2019/01/08	31802 KM	repair	- Banden - NVT - Uitvoeren - Correctie/credit - NVT - Uitvoeren	- Wealer Roermond, , - LeasePlan Nederland N.V., ,
2018/12/11	28361 KM	repair	- ZOMR>WINTR Wiss - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2018/12/07	27896 KM	repair	- Longlife Klein - NVT - Uitvoeren	Vakgarage Het Centrum, ,
2018/10/22	21838 KM	repair	- Ad-Blue zndr OH - NVT - Bijvullen/-laden - Band buiten - lek - Repareren	- Wealer Roermond, , - Wealer Roermond, ,
2018/08/06	9431 KM	repair	- Ad-Blue zndr OH - NVT - Bijvullen/-laden	Wealer Sittard, ,
2025/07/01	288052 KM	repair	- Longlife Klein - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Ad-Blue icm OH - NVT - Bijvullen/-laden - Batterij - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen - Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, ,

2025/05/27	284998 KM	repair	- Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden Ad-Blue zndr OH - NVT - Bijvullen/-laden	- Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, ,
2025/05/26	284956 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2025/02/04	274653 KM	repair	- Accu - versleten - Vervangen Mot man compute - - Electrische storing - Vervangen Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	- Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, , - Vakgarage Het Centrum, ,