

Kenteken	1XQZ838
Merk Model	Volkswagen Sharan Comfortline 2.0TDi 150pk/cv 5p DSG
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	12/03/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
9/04/25	148.168	Stockage pneus	Uitvoeren
27/02/25	145.060	controle niveaus	Uitvoeren
27/02/25	145.060	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
5/12/24	137.876	Stockage pneus	Uitvoeren
2/07/24	125.903	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
2/07/24	125.903	dagrijlamp, dagverlichting	Vervangen
2/07/24	125.903	dakgel. smeren	Uitvoeren
2/07/24	125.903	klein materiaal	
2/07/24	125.903	luchtfILTER interieur	Vervangen
2/07/24	125.903	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
2/07/24	125.903	remblokken vooraan	Vervangen
2/07/24	125.903	remschijven en blokken achter	Vervangen
2/07/24	125.903	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/07/24	125.903	versnellingsbakolie	Vervangen
1/03/24	115.934	controle niveaus	Uitvoeren
1/03/24	115.934	klein materiaal	Uitvoeren
30/11/23	107.986	bandherstelling	Repareren
29/09/23	102.979	banden	Uitvoeren
29/09/23	102.979	wiel balanceren	N.v.t.
20/06/23	94.771	batterij	Vervangen
20/06/23	94.771	brandstof hoofdfilter	Vervangen
20/06/23	94.771	draagarm vooraan	Vervangen
20/06/23	94.771	klein materiaal	Uitvoeren
20/06/23	94.771	luchtfILTER	Vervangen
20/06/23	94.771	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
20/06/23	94.771	remvloeistof	Vervangen
20/06/23	94.771	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
20/06/23	94.771	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
20/06/23	94.771	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
20/06/23	94.771	universele lampen	Vervangen
3/04/23	87.068	banden	Uitvoeren
3/04/23	87.068	wiel balanceren	N.v.t.
22/02/23	83.822	controle niveaus	Uitvoeren
22/02/23	83.822	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
22/02/23	83.822	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
20/10/22	72.496	banden	Uitvoeren
20/10/22	72.496	wiel balanceren	N.v.t.
10/05/22	59.627	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
10/05/22	59.627	airco systeem reiniging	Uitvoeren
10/05/22	59.627	batterij	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/05/22	59.627	instelling koplampen	Afstellen
10/05/22	59.627	klein materiaal	Uitvoeren
10/05/22	59.627	luchtfilter interieur	Vervangen
10/05/22	59.627	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
10/05/22	59.627	remblokken achter	Vervangen
10/05/22	59.627	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
10/05/22	59.627	ruitwisserrubber achter	Vervangen
10/05/22	59.627	ruitwisserrubber vooraan	Vervangen
10/05/22	59.627	ruitwisservloeistof	Bijvullen/-laden
10/05/22	59.627	versnellingsbakolie	Vervangen
10/05/22	59.627	waterafvoer open dak	Reinigen
14/04/22	56.356	koelwatervloeistof	Controleren
22/02/22	52.871	bandherstelling	Repareren
10/05/21	28.459	klein materiaal	Uitvoeren
10/05/21	28.459	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
10/05/21	28.459	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
10/05/21	28.459	ruitwisserrubber achter	Vervangen
10/05/21	28.459	ruitwisserrubber vooraan	Vervangen
10/05/21	28.459	ruitwisservloeistof	Bijvullen/-laden
10/05/21	28.459	waterafvoer open dak	Reinigen
15/10/20	15.321	banden	Uitvoeren
15/10/20	15.321	wiel balanceren	N.v.t.