



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40

Schmidt - Elsner - Espe



WVWZZZ7NZL V016068

Angaben zum Fahrzeug

Inventarnummer 8W47358

Typ/Modell	Sharan Highline 1.4 TSI BMT		
Erstzulassung	07.08.2020	Besichtigungszustand	i.O.
Außenfarbe	Uranograu	Herkunft	
Kennzeichen		Inventarnummer	8W47358
km-Stand (gelesen)	2378	km-Stand gesamt	2378
HSN/TSN	/	Motorart	Otto
Anzahl Türen	4	Leistung	110
Typ	7N24GX	Nächste HU	08/23
Tauschaggregate			

Fahrzeugzustandsbericht Optische Mängel

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Tür vorne rechts	Dellen + Kratzer - lackschadensfreie Instandsetzung	12
Schweller (Tür vorn) (links)	Kratzer - Smart Repair	9

Bereifung Montierte Räder

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen: vorne links	225/50R17	Continental	M+S Reifen	6 mm
Reifen: vorne rechts	225/50R17	Continental	M+S Reifen	6 mm
Reifen: hinten links	225/50R17	Continental	M+S Reifen	7 mm
Reifen: hinten rechts	225/50R17	Continental	M+S Reifen	7 mm



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40

Bemerkungen

SD-Karte vorhanden; M+S montiert; Abfallbehälter: vorhanden; 2. Radsatz wird separat angeliefert; Wagenheber: vorhanden; Hülle Navi SD-Card: vorhanden; Warnweste: vorhanden; Laderaumabdeckung: vorhanden; Fußmatten Textil : vorhanden

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40



FIN



Frontscheibe



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40



Motorraum / Frunk



Dach



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40



Innenraum v.l.



Innenraum h.l.



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40



Hinten links



Kofferraum (Laderaum)



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40



Bordwerkzeug



Innenraum h.r.



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40



Innenraum v.r.



lose Teile



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40



Vorne rechts

Fotodokumentation



Tacho



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40



Service



Felgendesign



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40



Schweller (Tür vorn) (links) - Kratzer - Smart Repair



Schweller (Tür vorn) (links) - Übersicht - Kratzer - Smart Repair



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für

Kfz-Technik GmbH

Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40



Reserverad/Pannenset



Tür vorne rechts - Dellen + Kratzer - lackschadensfreie Instandsetzung



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8W47358 / 02

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Sachverständiger: DA

Besichtigungsdatum: 20.02.2025 14:40



Tür vorne rechts - Übersicht - Dellen + Kratzer - lackschadensfreie Instandsetzung