



DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AJ4660	VIN:	WVWZZZ7NZMV000225
Model vozidla:	Volkswagen Sharan (7N2)(2015)	Provedení:	Sharan 2.0 TDI130 HL 4M AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	130	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-09-29	Platnost tech. kont. do:	2026-08-01
Stav tachometru:	181124 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	173337	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-05-16
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 268 µm; LP blatník 102 µm; LP dveře 107 µm; LZ dveře 114 µm; LZ bok 104 µm; Z víko 118 µm; PZ bok 188 µm; PZ dveře 125 µm; PP dveře 117 µm; PP blatník 109 µm; Střeška 222 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Calounění kůže (Alcantara), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Goodyear	225/50 R 17	Letní	5
Pneu PP	Goodyear	225/50 R 17	Letní	5
Pneu LZ	Goodyear	225/50 R 17	Letní	5
Pneu PZ	Goodyear	225/50 R 17	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Bez				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1

2

3

4

Interiér (vnitřní prostor)

5

6

7

8

Ostatní

9

10

Poškozený díl

Čelní maska

Čelní sklo

Disk LP kola

Disk PZ kola

Přídavný koberec LP

Potah sedáku sedadla řidiče

Potah opěradla sedadla řidiče

Řadicí páka

Přední část vozidla

Celková plocha karoserie

Druh poškození

Škrábance

Poškození od odletujícího kamení

Škrábance

Škrábance

Opotřebení

Opotřebení

Opotřebení

Opotřebení

Poškození od odletujícího kamení

Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Volkswagen
potvrzení servisních úkonů

Díleč potvrzení

Data vozidla	
VIN	WVWZZZ7NZAV000225
Označení typu	SHARAN 4MHL DT130 TD07A
Datum prodeje	2020-10-07
Prohlídka a výměna oleje	
Datum	2025-05-16
Stav km	173337 km
Číslo záruky	53049786
Provedené dodatečné práce	☒ Servis výměny brzdové kapaliny ☒ Filtr prochovy a pylony ☒ Olej spíše polonu 4x4 ☒ Porucha Inter Auto CZ spol. s r.o. ☒ Číslo 3160/496 ☒ 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Provedeno	Arno
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Arno
Závazek mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel i individuálními podmínkami do konce období

Strana 1 z 1

1 / 3

Servisní knížka

Volkswagen
potvrzení servisních úkonů

Díleč potvrzení


Data vozidla	
VIN	WVWZZZ7NZAV000225
Označení typu	SHARAN 4MHL DT130 TD07A
Datum prodeje	2020-10-07
Prohlídka a výměna oleje	
Datum	2025-05-16
Stav km	173337 km
Číslo záruky	53049786
Provedené dodatečné práce	☒ Servis výměny brzdové kapaliny ☒ Filtr prochovy a pylony ☒ Olej spíše polonu 4x4 ☒ Porucha Inter Auto CZ spol. s r.o. ☒ Číslo 3160/496 ☒ 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Provedeno	Arno
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Arno
Závazek mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel i individuálními podmínkami do konce období

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní maska - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Přídavný koberec LP - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



8 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)


Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: