



VOLKSWAGEN Sharan

Sharan 1.4 TSI

FIN	WVWZZZ7NZMV003363
Kilometerstand	107.483 km
Erstzulassungsdatum	26.01.2021

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	11.09.2025 09:23:46	Inspektionsort	BCA Neuss
--------------------	---------------------	----------------	-----------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZZ7NZMV003363	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	107.483 km	Getriebe	Schaltgetriebe
Fahrzeugart	Van	Gänge	6
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Hellgrau
Erstzulassungsdatum	26.01.2021	Fahrzeugfarbe	Blau
Kraftstoffart	Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VOLKSWAGEN	Metallic-Lackierung	Nein
Modell	Sharan	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDIGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Navigation	Ja
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein		

BEREIFUNG


Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	7,0 mm	Goodyear	215/60 R 16 95 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	7,0 mm	Goodyear	215/60 R 16 95 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 16 95 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 16 95 V	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium	-

Äußere Schäden




1 | Einstiegsschweller hinten links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




2 | Kotflügel vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Heckklappe

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Einstiegsschweller vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Kotflügel vorne rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Fahrzeugbilder

