



VOLKSWAGEN up!: H791SB

Chassisnummer:	WVWZZZAAZLD026357	Versie:	1.0 44kW Up!
1ste tenaamstelling:	30/04/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	29707	Kilowatt:	44
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Pure White Unilak
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	4		

Opties

Centrale deurvergrendeling	Carkit
Totaal aantal sleutels	2
Elect. ramen V	Type kofferafdekking
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof
Type airco	Airco manueel
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					3.8
Bandenprofiel diepte V R					4.8
Bandenprofiel diepte A L					5.0
Bandenprofiel diepte A R					6.0
Bandenmaat V L					175/65 R 14 86 H
Bandenmaat V R					175/65 R 14 86 H
Bandenmaat A L					175/65 R 14 86 H
Bandenmaat A R					175/65 R 14 86 H
Type band V L					All-season
Type band V R					All-season
Type band A L					All-season
Type band A R					All-season
Bandenmerk V					256
Bandenmerk V R					256
Bandenmerk A L					256
Bandenmerk A R					256
Voorzijde	Links	175 / 65 / 14 / 86 / H /	3,8 mm	Continental	All season
	Rechts	175 / 65 / 14 / 86 / H /	4,8 mm	Continental	All season
Achterzijde	Links	175 / 65 / 14 / 86 / H /	5,0 mm	Continental	All season
	Rechts	175 / 65 / 14 / 86 / H /	6,0 mm	Continental	All season

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Motorkap, Deuk(en), Vervangen en spuiten



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Chemische schade, Polijsten

