

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WWWZZZAUZ KP576132	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZG-72-8V	Model	Golf Variant 1.6 TDI 85kW 7-DSG Comfortline Busine	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	14-06-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	167 217 km	Cylinderinhoud	1598	Interieurkleur	Bruin
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	17-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Bridgestone 225/45/17 Winter 3.5 mm



Bridgestone 225/45/17 Winter 4.0 mm



Bridgestone 225/45/17 Winter 5.5 mm

Bridgestone 225/45/17 Winter 5.5 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

2



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

3



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

4



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

6



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

7



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

8



Onderdeel	Alu velg 17"
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

9



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen