



Volkswagen Golf7-2012: FF248NY

N° Chassis:	WVWZZZAUZKW110680	Version:	VOLKSWAGEN Golf 5p Berline 2.0 TDI 150 DSG7 Carat
1ière MEC:	18/04/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	123286	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Camera de recul	
Type de climatisation	Clim. automatique	Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

	225/45/17/91 Y			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 50%	AVD	Michelin: 50%
	ARG	Michelin: 40%	ARD	Michelin: 40%
Profondeur de pneu AVG				5.0
Profondeur de pneu AVD				5.0
Profondeur de pneu ARG				5.5
Profondeur de pneu ARD				5.5
Taille de pneu AVG				225/45 R 17 91 Y
Taille de pneu AVD				225/45 R 17 91 Y
Taille de pneu ARG				225/45 R 17 91 Y
Taille de pneu ARD				225/45 R 17 91 Y
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Garniture montant Mil D, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Bas de caisse int AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Garniture porte AVD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Aile AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Bras d'essuie-glace AR, Incomplet, E - Remplacer

