

VW Golf

GOLF VARIANT 1.

FIN	WVWZZZAUZLP559733
Kilometerstand	99.769 km
Erstzulassungsdatum	30.03.2020

AUFTAGSDetails

Begutachtungsdatum	30.09.2025 06:08:50	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Düren
--------------------	---------------------	----------------	-------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WVWZZZAUZLP559733	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	99.769 km	Getriebe	Schaltgetriebe
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	6
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Anthrazit
Erstzulassungsdatum	30.03.2020	Fahrzeugfarbe	Blau
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	VW	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Golf	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Nein
Art des Navigations-Datenträgers	SD vorhanden	Navigation	Ja
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer Halogen
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Nein
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Tempomat	Nein
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	3,0 mm	Dunlop	195/65 R 15 91 T	Winter	Aluminium	-
-	-	3,0 mm	Dunlop	195/65 R 15 91 T	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Dunlop	195/65 R 15 91 T	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Dunlop	195/65 R 15 91 T	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Motorhaube

Type	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Stoßfänger vorne


Type	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Windschutzscheibe

Type	Riss
Schweregrad	Ersatz
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung in Zone A



5 | Seitenwand hinten links

Type	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





6 | Heckklappe

Delle(n) und Kratzer

>2 cm - 3 cm

Instandsetzen + lackieren

Bei Inspektion festgestellt






7 | Seitenwand hinten rechts

Delle(n)

>2 cm - 3 cm

Instandsetzen + lackieren

Bei Inspektion festgestellt



Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

2.072,78 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

Servicenachweis fehlt WSS Austausch

Fahrzeugbilder

