

Kenteken	G449FJ
Merk Model	Volkswagen Golf VII 1.0 TSI 85kW Highline
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	04-10-19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
12-09-25	144.809	APK
18-06-25	137.546	Onderhoudsbeurt
18-06-25	137.546	Remblokken achterzijde
18-06-25	137.546	Remblokken voorzijde
04-10-24	113.388	Bougie
04-10-24	113.388	Onderhoudsbeurt
04-10-24	113.388	Remvloeistof
28-06-24	101.000	Onderhoudsbeurt
30-10-23	86.390	Luchtfilter
30-10-23	86.390	Onderhoudsbeurt
30-10-23	86.390	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
08-09-23	82.651	APK
08-09-23	82.651	Ruitenwischerblad(en) achterzijde
10-05-23	74.127	Onderhoudsbeurt
28-10-22	61.022	Bougie
28-10-22	61.022	Onderhoudsbeurt
28-10-22	61.022	Remvloeistof
28-10-22	61.022	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
23-09-21	41.668	Onderhoudsbeurt
14-05-21	37.096	Reparatie band(en)
29-04-21	36.341	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
14-09-20	30.962	Onderhoudsbeurt
07-02-20	19.121	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
10-10-19	5	Band(en)