

# Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YGG573 (chassisnr: WVVZZZAUZLW129437)

Dit is een BTW auto



## VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI SCR COMFORTLINE

|                               |            |                         |                |                      |         |
|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------|
| <b>Km-stand</b>               | 208169 km  | <b>Soort voertuig</b>   | Personenauto   | <b>Ledig gewicht</b> | 1360 kg |
| <b>Tank/ Laad inhoud</b>      |            | <b>Transmissie</b>      | Handgeschakeld | <b>Kleur</b>         | Zwart   |
| <b>Brandstof</b>              | Diesel     | <b>Aandrijving</b>      | Voorwiel       | <b>Aantal deuren</b> | 5       |
| <b>Datum eerste toelating</b> | 21-08-2020 | <b>Aantal cilinders</b> | 4              | <b>Wielbasis</b>     | 262 cm  |
|                               |            | <b>Vermogen</b>         | 85 kW          | <b>Laadvermogen</b>  | -       |
|                               |            | <b>CO2 uitstoot</b>     | 131 g/km       | <b>APK t/m</b>       |         |

### Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie\_anders (af fabriek), Audio optie\_anders (af fabriek), Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

## Inspectie

### Aanwezig bij de auto

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Hoofdsleutel        | Reservesleutel              |
| Instructieboekje    | Onderhoudsboekje (Digitaal) |
| Hoedenplank/rolhoes |                             |

### Bijzonderheden interieur

|                    |      |                     |      |
|--------------------|------|---------------------|------|
| Aantal zitplaatsen | : 5  | Aantal hoofdsteunen | : 5  |
| Schoon van binnen  | : Ja | Normale geur        | : Ja |

### Bijzonderheden exterieur

|                   |      |                              |                 |
|-------------------|------|------------------------------|-----------------|
| Schoon van buiten | : Ja | Sponningen deuren beschadigd | : Ja, kras(sen) |
| Gebruikerskrassen | : Ja | Restyledeukjes               | : Ja            |
| Steenslag         | : Ja |                              |                 |

### Banden

| Band | Geschat profiel | Soort | Merk     | Maat       |
|------|-----------------|-------|----------|------------|
| LV   | 2 mm            | Zomer | Michelin | 205/55 R16 |
| RV   | 2 mm            | Zomer | Michelin | 205/55 R16 |
| LA   | 3 mm            | Zomer | Dunlop   | 205/55 R16 |

RA 3 mm Zomer Dunlop 205/55 R16

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Aantal wioldoppen/LMV</b>                               | LMV                       |
| <b>Aantal beschadigd</b>                                   | 1                         |
| <b>Dealer onderhouden</b>                                  | Ja                        |
| <b>Proefrit gemaakt door inspecteur</b>                    | Nee                       |
| <b>Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt</b> | Nee                       |
| <b>Bijzonderheden conditie</b>                             | Verlichting links defects |
| <b>Technische staat</b>                                    | Goed                      |

## Extra details

### Beschadigingen

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deel:</b><br>Dak<br><b>Omschrijving:</b><br>Deukje<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Restylen                                |    | <b>Deel:</b><br>Achterklep<br><b>Omschrijving:</b><br>Deukjes<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Restylen                          |    |
| <b>Deel:</b><br>Scherm rechtsachter<br><b>Omschrijving:</b><br>Deukje<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Restylen en bijwerken   |   | <b>Deel:</b><br>Velg rechtsachter<br><b>Omschrijving:</b><br>Velgrand beschadigd<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Velg reparatie |   |
| <b>Deel:</b><br>Voorzijde<br><b>Omschrijving:</b><br>Steenslag<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Inlakken en polijsten          |  | <b>Deel:</b><br>Motorkap<br><b>Omschrijving:</b><br>Roest<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Herstellen en spuiten                 |  |
| <b>Deel:</b><br>Portier linksachter<br><b>Omschrijving:</b><br>Krasjes<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Bijwerken en polijsten |  | <b>Deel:</b><br>Scherm linksachter<br><b>Omschrijving:</b><br>Deukje<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Restylen                   |  |
| <b>Deel:</b><br>Sponning la<br><b>Omschrijving:</b><br>Krasjes<br><b>Gegeven oplossing:</b><br>Bijwerken en polijsten         |  |                                                                                                                                 |                                                                                       |

## Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto